

I. FOTODOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ A PRO
PROVÁDĚNÍ STAVBY (DUSP/DPS)

MVN OVČÍ RYBNÍK – REKONSTRUKCE



Foto 1: pohled na hráz z pravého zavázání hráže, cestička po hrázi



Foto 2: nátok do zatrubněného bezpečnostního přelivu u pravého zavázání hráže



Foto 3: výtok z bezpečnostního přelivu, zarostlý



Foto 4: odpadní koryto od bezpečnostního přelivu



Foto 5: pohled na pravý břeh nádrže, nátok do bezpečnostního přelivu



Foto 6: pohled na hráz od bezpečnostního přelivu



Foto 7: pohled na hráz a zátopu z prostřední části hráze



Foto 8: pohled na pravou část hráze



Foto 9: pohled na výpustné zařízení – otevřený požerák s poklopem



Foto 10: odpadní zemní koryto od požeráku, vzdušní líc hráze



Foto 11: pohled na odpadní koryto od požeráku a na levé zavázání hráze



Foto 12: pohled na jeden z přítoků do nádrže v levé části nádrže



Foto 13: pohled na zátopu a hráz



Foto 14: pohled na zadní část nádrže směrem k druhému přítoku do nádrže



Foto 15: pohled na druhý přítok ve střední zadní části nádrže



Foto 16: pohled na pravděpodobně protrhlou hráz nádrže na přítoku nad Ovčím rybníkem



Foto 17: pohled na místo výstavby nové tůně na přítoku nad Ovčím rybníkem



Foto 18: pohled na protržení hráze



Foto 19: pohled na zátopu a hráz



Foto 20: pohled na zadní část nádrže směrem k druhému přítoku do nádrže



Foto 21: pohled na druhý přítok ve střední zadní části nádrže



Foto 22: pohled na pravděpodobně protrhlou hráz nádrže na přítoku nad Ovčím rybníkem



Foto 23: pohled na místo výstavby nové tůně na přítoku nad Ovčím rybníkem



Foto 24: pohled na protržení hráze