








BOURANÉ OKENNÍ A DVEŘNÍ PRVKY

D05	1	L		850	1 970					2.NP
D06	1	L		850	1 970				CHYBÍ KŘÍDLO	2.NP

O14	1		4 800	2 700		PŮVODNÍ TABULOVÉ SKLO		NEPŮVODNÍ PROSKL. STĚNA CHYBÍ DVEŘE
O11	2		1 150	1 740	SEJMOUT PŮVODNÍ KOVÁNÍ	PŮVODNÍ TABULOVÉ SKLO	BÍLÁ KÁVA HEDVÁBNÝ LESK	O ZPŮSOBU REALIZACE BUDE ROZHODNUTO S PRÁCOVNÍKY NPÚ.
O12	2		1 155	1 740	SEJMOUT PŮVODNÍ KOVÁNÍ	PŮVODNÍ TABULOVÉ SKLO	BÍLÁ KÁVA HEDVÁBNÝ LESK	O ZPŮSOBU REALIZACE BUDE ROZHODNUTO S PRÁCOVNÍKY NPÚ.
O13	2		1 160	1 740	SEJMOUT PŮVODNÍ KOVÁNÍ	PŮVODNÍ TABULOVÉ SKLO	BÍLÁ KÁVA HEDVÁBNÝ LESK	O ZPŮSOBU REALIZACE BUDE ROZHODNUTO S PRÁCOVNÍKY NPÚ.



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTI, KTERÉ BYLO MOŽNÉ ZJISTIT NA STAVBĚ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TĚTO DOKUMENTACE A Z PŘEDANÉ DOKUMENTACE OD STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKUTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCÍ STAVBY PŘIMĚŘENĚ UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ.

POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ ( PROVÉST PODROBNÉ MĚŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY ).

VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ VÝROBKY LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ A PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM.

±0,000 = 379,38

HLAVNÍ ARCHITEKT Ing.arch.Miloslav Bokota			
ZODP. PROJEKTANT Ing.arch.Miloslav Bokota			
VYPRACOVAL Ing.arch.Miloslav Bokota			
INVESTOR Statutární město Karlovy Vary, Magistrát města KV, Moskevská 20,360 21			
STAVEBNÍ ÚPRAVY "OPRAVA OBJEKTU LÁZEŇSKÁ 2075/14, KARLOVY VARY"			
BOURACÍ VÝKRES - 2.NP			
FORMÁT A2	DATUM 07/07/2012	STUPEŇ DPS	Č. ZAKÁZKY 06/2012
MĚŘITKO 1:50	Č. VÝKRESU A.1.06		