

Hnátíková Jitka

Od: Agentura BOOM - Robert Fürst [rfurst@agboom.cz]
Odesláno: 24. října 2013 11:23
Komu: Hnátíková Jitka
Předmět: Re: FW: výlep. válec St. louka

posílám předběžné nacenění opravy válce.....

Z fotek není patrné jiné poškození, než rozbitá skla. Opticky není poškozené žádné pole válce, ani není opticky patrné poškození kamenných soklů.

Kalkulace vyháází z momentálně viditelných prací :

- demontáž válce a kamenného podkladu, srovnání podkladových dílů a zpětné osazení do betonového lože a vyrovnání, doplnění skel a zpětná montáž válce na místo. Celkem bychom to byli schopni zvládnout vč.dopravy, materiálu a příp. oprav nátěrů, nových bezp.skel a kompletní práce za 20 tis.Kč + DPH.

Teprve po rozebrání zjistíme, jakým způsobem je válec uchycen do podkladu - ale je předpoklad, že do nějakého systému patek. Pak by se to spočítalo navíc - ale předpokládám, že pokud osazovali speciální patky za velké peníze, stačilo by posoudit, jaké bychom tam dali při opravě (odřezání stávajících, navaření či našroubování nových a jejich ukotvení do betonu - předpokládám, že žulové podkladní desky budou stejně pouze vyplněny betonem.

Snad stačí takto - jelikož neznáme konstrukci ani jiné detaily, bližší zjistíme po rozebrání. Je spíš otázkou, jestli začne voda, zatékající pod stávající podkladní desky mrznout, co to udělá zatím s relativně dobrým stavem, který by se asi dal zachránit.