

## **D.6 – Fotodokumentace**

**akce:**

### **Karlovy Vary - Tuhnice Demolice objektu na ppč. 167/23**

Stupeň : Dokumentace bouracích prací  
Zak. číslo : 294 14  
Datum : 03/2014

## Fotodokumentace stávajícího stavu demolovaného objektu:

Demolovaný objekt – severní pohled



Demolovaný objekt – jižní pohled





**Vnitřní zděná část objektu**



**Vnitřní zděná část objektu**



**Vnitřní pohled**



**Detail – stropnice ve zděné části**





**Detail – střešní konstrukce**



**Detail – uložení vazníků na sloupy**





**Detail – pata sloupu**



**Detail – pata sloupu u vrat**

