Foto číslo	Popis závady
G001	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
G002	chybí signální a varovné pásy, chybí vodicí pás přechodu
G003	chybí signální a varovné pásy
G004	chybí přechod pro chodce
G005	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
G006	chybí signální a varovné pásy, možný podélný sklon větší než 8,33%
G007	rizikový povrch
G008	chybí přechod pro chodce
G009	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé, nevyhovující šířka
G010	chybí signální a varovné pásy
G011	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
G012	snížená obruba bez varovných pásů
G013	chybí snížená obruba, chybí signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
G014	snížená obruba bez varovných pásů
G015	chybí snížená obruba, chybí signální a varovné pásy
G016	nedostatečné vymezení pěší trasy(chybí chodník)
G017	chybí rampa, chybí vizuální kontrast prvního a posledního schodišťového stupně
G018	chybí přechod pro chodce
G019	chybí přechod pro chodce
G020	chybí přechod pro chodce
G021	chybí chodník, chybí přechod pro chodce
G022	snížená obruba bez varovných pásů
G023	chybí přechod pro chodce
G024	chybí přechod pro chodce
G025	chybí signální a varovné pásy
G026	snížená obruba bez varovných pásů
G027	chybí signální a varovné pásy
G028	chybí přechod pro chodce
G029	snížená obruba bez varovných pásů
G030	chybí snížená obruba, chybí signální a varovné pásy
G031	snížená obruba bez varovných pásů
G032	snížená obruba bez varovných pásů
G033	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
G034	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
G035	snížená obruba bez varovných pásů
G036	chybí přechod pro chodce
G037	nevyhovující délka přechodu
G038	snížená obruba bez varovných pásů
G039	chybí snížená obruba, chybí signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
G040	nevyhovující šířka
G041	nedostatečné vymezení pěší trasy
G042	chybí rampa, chybí vizuální kontrast prvního a posledního schodišťového st., chybí vod. linie
G043	nesprávně provedeny signální a varovné pásy
G044	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
G045	chybí přechod pro chodce
G046	snížená obruba bez varovných pásů
G047	chybí přechod pro chodce
G048	chybí přechod pro chodce
G049	chybí chodník, možný podélný sklon větší než 8,33%
G050	snížená obruba bez varovných pásů
G051	chybí přechod pro chodce
G052	nedostatečné vymezení pěší trasy
G053	chybí chodník
G054	chybí nástupiště
G055	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
G056	snížená obruba bez varovných pásů
G057	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
G058	chybí přechod pro chodce, možný podélný sklon větší než 8,33%
G059	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
G060	chybí přechod pro chodce, možný podélný sklon větší než 8,33%
G061	chybí chodník, možný podélný sklon větší než 8,33%
G062	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
G063	chybí přechod pro chodce
G064	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
G065	snížená obruba bez varovných pásů
G066	nedostatečné vymezení pěší trasy
G067	nedostatečné vymezení pěší trasy, možný podélný sklon větší než 8,33%
G068	chybí chodník, možný podélný sklon větší než 8,33%, chybí přechod pro chodce
G069	chybí chodník
G070	chybí přechod pro chodce
G071	snížená obruba bez varovných pásů, rizikový povrch
G072	chybí přechod pro chodce
G073	snížená obruba bez varovných pásů
G074	chybí přechod pro chodce
G075	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
G076	nesprávně provedeny varovné pásy, chybí signální pásy, možný podélný sklon větší než 8,33%
G077	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
G078	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
G079	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
G080	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů
G081	minimální výška obruby, nesprávně provedené vybavení pro slabozraké a nevidomé
G082	snížená obruba bez varovných pásů
G083	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé, nevyhovující šířka
G084	chybí přechod pro chodce
G085	chybí signální a varovné pásy, možný podélný sklon větší než 8,33%
G086	rizikový povrch
G087	snížená obruba bez varovných pásů
G088	chybí přechod pro chodce
G089	chybí chodník
G090	snížená obruba bez varovných pásů
G091	chybí přechod pro chodce
G092	chybí signální a varovné pásy
G093	nesprávně proveden signální pás
G094	chybí signální pás
G095	chybí přechod pro chodce
G096	snížená obruba bez varovných pásů
G097	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé, nevyhovující šířka
G098	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
G099	chybí snížená obruba, chybí signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
G100	chybí přechod pro chodce (místo pro přecházení)
G101	nedostatečné vymezení pěší trasy, možný podélný sklon větší než 8,33%
G102	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
G103	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
G104	podélný sklon
G105	chybí snížená obruba, chybí signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
G106	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
G107	podélný sklon
G108	chybí signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
G109	chybí signální a varovné pásy
G110	chybí signální a varovné pásy
G111	široký profil-špatná orientace
G112	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
G113	chybí snížená obruba, chybí signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
G114	chybí signální a varovné pásy

Legenda:

- Trasa vyhovující -pouze drobné závady (např. nejsou zcela v souladu vodicí linie)
- Trasa částečně vyhovující-nevyhovující cíl A3 -nejčastější závady: snížená obruba bez varovných pásů, podélný sklon, u přechodu pro chodce a na místech pro přecházení chybí varovné a signální pásy
- Trasa nevyhovující pohybu osob cíle A1-A3 -nejčastější závady: rizikový povrch, nevyhovující šířka, u přechodu pro chodce a míst pro přecházení chybí snížené obruby, nebo jsou nesprávně provedeny signální a varovné pásy, komunikace pro pěší nebo přechod pro chodce nebo místo pro přecházení zcela chybí
- Trasa alternativní
- Trasa navazující
- Trasa s možným podélným sklonem větším než 8,33%
- Zastávka MHD vyhovující -pouze drobné závady (např. šířka kontrastního pásu, obruba nižší než 160mm)
- Zastávka MHD částečně vyhovující nejčastější závady: chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
- Zastávka MHD nevyhovující nejčastější závady: výše uvedené+minimální výška obruby, zcela chybí nástupiště
- Zastávka MHD pobíží trasy - neřešená

- Lékárna
- Nemocnice, poliklinika
- Domov důchodců, dům s pečovatelskou službou
- Komunitní centra
- Kino
- Divadlo, koncerty
- Muzeum, galerie
- Knihovna
- Kostel, hřbitov
- Parky, sady
- Charitativní a církevní instituce
- Vlakové nádraží, stanice, zastávka
- Autobusové nádraží

- Střední škola, vyšková škola, vyšší odborná škola
- Základní škola
- Mateřská škola, jesle
- Domovy, ústavy (mládeže)
- Úřady a instituce
- Policie ČR, městská policie
- Zdravotní pojišťovna
- Pošta
- Sportoviště, rekreační areál, koupaliště, bazén
- Hypermarket, supermarket, obchodní dům

Zodp. projektant	Ing. Macejka P.	
Vypracoval	Ing. Macejka P.	
Kreslil	Staněk L.	
Kontrola	Ing.Roháč P.	

Akce :

GENEREL BEZBARIÉROVÝCH TRAS A BEZBARIÉROVÉ DOPRAVY PRO ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

Příloha

TRASA G - fotodokumentace závad

UDIMO
Sokolská tř. 8
70200 Ostrava
tel.: 596 138 861
596 118 987
596 139 112
596 118 986
e-mail:firma@udimo.cz

Objednavatel : Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary

Datum	Únor 2013	*Číslo* 8.1
Měřítko	1 : 5000	
Archivní číslo	II-4.1/14/2012	