Foto číslo	Popis závady
C001	chybí chodník
C002	chybí přechod pro chodce
C003	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
C004	chybí přechod pro chodce
C005	chybí nástupiště
C006	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
C007	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
C008	chybí přechod pro chodce
C009	široký profil-špatná orientace, chybí návaznost vodicí linie
C010	chybí přechod pro chodce
C011	chybí přechod pro chodce
C012	chybí přechod pro chodce
C013	snížená obruba bez varovných pásů
C014	chybí přechod pro chodce
C015	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
C016	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
C017	chybí nástupiště
C018	chybí přechod pro chodce
C019	snížená obruba bez varovných pásů
C020	chybí přechod pro chodce
C021	chybí chodník
C022	široký profil-špatná orientace, překážky
C023	široký profil-špatná orientace, překážky
C024	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
C025	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
C026	chybí vizuální kontrast varovných pásů, chybí signální pásy
C027	chybí přechod pro chodce
C028	chybí vizuální kontrast varovných pásů, chybí signální pásy, nevyhovující délka místa pro přech.
C029	chybí přechod pro chodce
C030	nevyhovující šířka
C031	snížená obruba bez varovných pásů, nevyhovující šířka, možný podélný sklon větší než 8,33%
C032	chybí přechod pro chodce
C033	chybí chodník
C034	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
C035	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
C036	chybí vizuální kontrast varovných pásů, chybí signální pásy, nevyhovující délka př. pro chodce
C037	snížená obruba bez varovných pásů, chybí přechod pro chodce
C038	snížená obruba bez varovných pásů, překážky
C039	nedostatečné vymezení pěší trasy
C040	chybí chodník
C041	chybí přechod pro chodce
C042	nesprávně provedeny varovné pásy, chybí signální pásy
C043	nesprávně provedeny varovné pásy, chybí signální pásy
C044	nesprávně provedeny signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
C045	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
C046	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
C047	chybí přechod pro chodce
C048	snížená obruba bez varovných pásů
C049	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
C050	chybí rampa, chybí vizuální kontrast prvního a posledního schodišťového stupně
C051	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
C052	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
C053	široký profil-špatná orientace, překážky
C054	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
C055	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
C056	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
C057	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
C058	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
C059	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
C060	chybí signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
C061	široký profil-špatná orientace, překážky
C062	chybí přechod pro chodce
C063	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
C064	snížená obruba bez varovných pásů
C065	široký profil-špatná orientace, překážky
C066	široký profil-špatná orientace, překážky
C067	široký profil-špatná orientace, překážky
C068	široký profil-špatná orientace, překážky
C069	široký profil-špatná orientace, překážky
C070	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé

Legenda:

- Trasa vyhovující
  - pouze drobné závady (např. nejsou zcela v souladu vodicí linie)
- Trasa částečně vyhovující nevyhovující dle A3
  - nejzažší závady: snížená obruba bez varovných pásů, podélný sklon, u přechodů pro chodce a na místech pro přecházení chybí varovné a signální pásy
- Trasa nevyhovující pěšího pohybu osob dle A1-A3
  - nejzažší závady: rizikový povrch, nevyhovující šířka, u přechodů pro chodce a míst pro přecházení chybí snížené obruby, nebo jsou nesprávně provedeny signální a varovné pásy, komunikace pro pěší nebo přechod pro chodce nebo místo pro přecházení zcela chybí
- Trasa alternativní
- Trasa navazující
- Trasa s možným podélným sklonem větším než 8,33%
- Zastávka MHD vyhovující
  - pouze drobné závady (např. šířka kontrastního pásu, obruba nižší než 160mm)
- Zastávka MHD částečně vyhovující
  - nejzažší závady: chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
- Zastávka MHD nevyhovující
  - nejzažší závady: výše uvedené+minimální výška obruby, zcela chybí nástupiště
- Zastávka MHD pobíží trasy - nehledená
- Zastávka MHD nevyhovující, nedoporučená k přestavbě na bezbariérovou
  - Navrženo dopárení informačního systému pro osoby se sníženou schopností orientace.

- Lékárna
- H Nemocnice, poliklinika
- D Domov důchodců, dům s pečovatelskou službou
- K Komunitní centra
- Kino
- Divadlo, koncerty
- Muzeum, galerie
- Knihovna
- Kostel, hřbitov
- Parky, sady
- C Charitativní a církevní instituce
- Vlakové nádraží, stanice, zastávka
- Autobusové nádraží

- Š Střední škola, vyšská škola, vyšší odborná škola
- Z Základní škola
- M Mateřská škola, jesle
- D Domovy, ústavy (mladiství)
- Ú Úřady a instituce
- P Policie ČR, městská policie
- J Zdravotní pojišťovna
- Pošta
- S Sportoviště, rekreační areál, koupaliště, bazén
- O Hypermarket, supermarket, obchodní dům

Zodp. projektant	Ing. Macejka P.	
Vypracoval	Ing. Macejka P.	
Kresil	Staněk L.	
Kontrola	Ing.Roháč P.	

Akce :

GENEREL BEZBARIÉROVÝCH TRAS A BEZBARIÉROVÉ DOPRAVY PRO ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

UDIMO
Sokolská tř. 8
70200 Ostrava
tel.: 596 138 861
596 118 987
596 139 112
596 118 986
e-mail:firma@udimo.cz

Objednavatel :
Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary

Příloha		Číslo
TRASA C - fotodokumentace závad	Datum: Gnor 2013	4.3
	Měřítko: 1 : 5000	
	Archivní číslo: II-4.1/14/2012	