Foto číslo	Popis závady
A001	chybí chodník, chybí přechod pro chodce
A002	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů
A003	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A004	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A005	snížená obruba bez varovných pásů
A006	nevyhovující šířka, nízkový povrch
A007	chybí přechod pro chodce
A008	nízkový povrch
A009	chybí přechod pro chodce, snížená obruba bez varovných pásů
A010	nedostatečné vymezení pěší trasy
A011	chybí přechod pro chodce
A012	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
A013	chybí přechod pro chodce
A014	chybí přechod pro chodce
A015	nedostatečné vymezení pěší trasy
A016	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A017	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A018	snížená obruba bez varovných pásů, nízkový povrch
A019	snížená obruba bez varovných pásů
A020	chybí přechod pro chodce
A021	snížená obruba bez varovných pásů, chybí varovné a signální pásy na místech pro přecházení
A022	chybí přechod pro chodce, snížená obruba bez varovných pásů
A023	snížená obruba bez varovných pásů
A024	chybí přechod pro chodce, podélný sklon
A025	chybí přechod pro chodce, snížená obruba bez varovných pásů
A026	chybí přechod pro chodce
A027	chybí přechod pro chodce
A028	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
A029	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A030	snížená obruba bez varovných pásů
A031	podélný sklon
A032	snížená obruba bez varovných pásů
A033	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A034	výjezd přes zastávku
A035	nesprávně provedeny signální a varovné pásy
A036	chybí přechod pro chodce
A037	snížená obruba bez varovných pásů
A038	nízkový povrch, možný sklon větší než 8,33%
A039	snížená obruba bez varovných pásů
A040	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů
A041	chybí přechod pro chodce
A042	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
A043	snížená obruba bez varovných pásů
A044	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
A045	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A046	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A047	nesprávně provedeny signální a varovné pásy
A048	nesprávně provedeny signální a varovné pásy
A049	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A050	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů
A051	chybí signální a varovné pásy a jejich vizuální kontrast, nevyhovující délka přechodu
A052	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A053	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů
A054	snížená obruba bez varovných pásů, chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů
A055	snížená obruba bez varovných pásů
A056	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů, nevyhovující délka přechodu
A057	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů, nevyhovující délka přechodu
A058	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů, chybí vodící pás přechodu
A059	nesprávně provedeny signální a varovné pásy
A060	nesprávně provedeny signální a varovné pásy
A061	nesprávně provedeny signální a varovné pásy, chybí vodící pás přechodu
A062	nesprávně provedeny signální a varovné pásy
A063	nedostatečné zabezpečení předzahrádky restaurace
A064	chybí vodící linie
A065	chybí vodící linie
A066	chybí madla
A067	chybí chodník
A068	chybí přechod pro chodce
A069	snížená obruba bez varovných pásů
A070	chybí přechod pro chodce
A071	snížená obruba bez varovných pásů
A072	snížená obruba bez varovných pásů, nevyhovující šířka
A073	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů, nevyhovující délka přechodu
A074	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A075	chybí přechod pro chodce
A076	chybí přechod pro chodce
A077	snížená obruba bez varovných pásů
A078	chybí přechod pro chodce
A079	chybí signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
A080	chybí přechod pro chodce
A081	nedostatečné zabezpečení předzahrádky restaurace
A082	chybí vodící linie
A083	chybí přechod pro chodce
A084	podélný sklon
A085	chybí chodník
A086	chybí přechod pro chodce
A087	chybí signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
A088	chybí vodící linie
A089	nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
A090	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A091	nesprávně provedeny signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
A092	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A093	chybí vodící linie

Legenda:

- Trasa vyhovující (pouze drobné závady (např. nejsou zcela v souladu vodící linie))
- Trasa částečně vyhovující-nevyhovující cíl A3 (nežádoucí závady: snížená obruba bez varovných pásů, podélný sklon, u přechodů pro chodce a na místech pro přecházení chybí varovné a signální pásy)
- Trasa nevyhovující pohybu osob cíle A1-A3 (nežádoucí závady: nízkový povrch, nevyhovující šířka, u přechodů pro chodce a míst pro přecházení chybí snížené obruby, nebo jsou nesprávně provedeny signální a varovné pásy, komunikace pro pěší nebo přechod pro chodce nebo místo pro přecházení zcela chybí
- Trasa alternativní
- Trasa navazující
- Trasa s možným podélným sklonem větším než 8,33%
- Zastávka MHD vyhovující (pouze drobné závady (např. šířka kontrastního pásu, obruba nižší než 160mm)
- Zastávka MHD částečně vyhovující nežádoucí závady: chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
- Zastávka MHD nevyhovující nežádoucí závady: výše uvedené+minimální výška obruby, zcela chybí nástupiště
- Zastávka MHD pobíží trasy - neřešená.

- Lékárna
- Nemocnice, poliklinika
- Domov důchodců, dům s pečovatelskou službou
- Komunitní centra
- Kino
- Divadlo, koncerty
- Muzeum, galerie
- Knihovna
- Kostel, hřbitov
- Parky, sady
- Charitativní a církevní instituce
- Vlakové nádraží, stanice, zastávka
- Autobusové nádraží
- Střední škola, vysoká škola, vyšší odborná škola
- Základní škola
- Mateřská škola, jesle
- Domovy, ostavy (mladiství)
- Úřady a instituce
- Policie ČR, městská policie
- Zdravotní pojišťovna
- Pošta
- Sportoviště, rekreační areál, koupaliště, bazén
- Hypermarket, supermarket, obchodní dům

Zodp. projektant	Ing. Macejka P.	
Vypracoval	Ing. Macejka P.	
Kreslil	Staněk L.	
Kontrola	Ing.Roháč P.	

Akce :

GENEREL BEZBARIÉROVÝCH TRAS A BEZBARIÉROVÉ DOPRAVY PRO ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

Příloha

TRASA A - fotodokumentace závad

UDIMO
Sokolská tř. 8
70200 Ostrava
tel.:596 138 861
596 118 987
596 139 112
596 118 986
e-mail:firma@udimo.cz

Objednavatel :
Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary

Datum	únor 2013	*Číslo* 2.1
Měřítko	1 : 5000	
Archivní číslo	II-4.1/14/2012	