

Okrajová zóna

Rozdělení okruhu s dilatací

Rozdělení okruhu bez dilatace

Lpz/Loz=200/150 [mm] Rozteč potrubí topného okruhu/rozteč potrubí okrajové zóny

PZ:25°C Teplota podlahy

lo/lp=22.0 m/0.9 m délka potrubí okruhu/délka potrubí přípojky od rozdělovače
potrubí vedeno pod stěnou, přes jiný okruh je opatřeno chráničkou

Cu potrubí přiznané

Plastové potrubí vedeno v podlaze

Skladba podlahy nahoru: anhydrid tl. 60 MM, keramická dlažba

TATO PRÁCE JE DUŠEVNÍM KNOW-HOW FIRMY BOKOTA ARCHITEKTI - architektonický ateliér A PATŘÍ JÍ VEŠKERÁ AUTORSKÁ PRÁVA, JAKÁKOLIV MANIPULACE S TOUTO PRACÍ, vč. POŘIZOVÁNÍ DALŠÍCH KOPIÍ MUSÍ BÝT PŘEDEM SOUHLASEM AUTORA.
TATO DOKUMENTACE SMÍ BÝT POUŽITA JEN V SOULADU S JEJÍM URČENÍM - PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

BOKOTA ARCHITEKTI
architektonický ateliér bokota
a: Česká 6, 360 18 Karlovy Vary
t: +420 605 181 859,
e: bokota@volny.cz

investor : Město KARLOVY VARY, MMKV, Moskevská 21, 360 20

stavba :

akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY
"Oprava objektu
Lázeňská 2075/14, Karlovy Vary"

HIP : Ing.arch. M.BOKOTA,
zodp. projektant : Pavel Tezaur
projektant : Pavel Tezaur

výkres : **Půdorys 1.np.-vytápění**

profese : A3.1-zařízení vytápění, A3.3- vzduchotechniky

stupeň : DPS

č.zakázky : KV-05-2012 formát : 4 x A4

měřítko : 1 : 50 datum: 07/2012

číslo výkresu: číslo paré:
A3.1,A3.3-21