

Trasa A

Foto číslo	Popis závady
A001	chybí chodník, chybí přechod pro chodce
A002	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů
A003	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A004	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A005	snížená obruba bez varovných pásů
A006	nevyhovující šířka, rizikový povrch
A007	chybí přechod pro chodce
A008	rizikový povrch
A009	chybí přechod pro chodce, snížená obruba bez varovných pásů
A010	nedostatečné vymezení pěší trasy
A011	chybí přechod pro chodce
A012	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
A013	chybí přechod pro chodce
A014	chybí přechod pro chodce
A015	nedostatečné vymezení pěší trasy
A016	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A017	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A018	snížená obruba bez varovných pásů, rizikový povrch
A019	snížená obruba bez varovných pásů
A020	chybí přechod pro chodce
A021	snížená obruba bez varovných pásů, chybí varovné a signální pásy na místech pro přecházení
A022	chybí přechod pro chodce, snížená obruba bez varovných pásů
A023	snížená obruba bez varovných pásů
A024	chybí přechod pro chodce, podélný sklon
A025	chybí přechod pro chodce, snížená obruba bez varovných pásů
A026	chybí přechod pro chodce
A027	chybí přechod pro chodce
A028	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
A029	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A030	snížená obruba bez varovných pásů
A031	podélný sklon
A032	snížená obruba bez varovných pásů
A033	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A034	výjezd přes zastávku
A035	nesprávně provedeny signální a varovné pásy
A036	chybí přechod pro chodce
A037	snížená obruba bez varovných pásů
A038	rizikový povrch, možný sklon větší než 8,33%
A039	snížená obruba bez varovných pásů
A040	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů
A041	chybí přechod pro chodce
A042	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
A043	snížená obruba bez varovných pásů
A044	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
A045	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A046	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A047	nesprávně provedeny signální a varovné pásy
A048	nesprávně provedeny signální a varovné pásy
A049	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A050	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů
A051	chybí signální a varovné pásy a jejich vizuální kontrast, nevyhovující délka přechodu
A052	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A053	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů
A054	snížená obruba bez varovných pásů, chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů
A055	snížená obruba bez varovných pásů
A056	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů, nevyhovující délka přechodu
A057	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů, nevyhovující délka přechodu
A058	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů, chybí vodící pás přechodu
A059	nesprávně provedeny signální a varovné pásy

A060	nesprávně provedeny signální a varovné pásy
A061	nesprávně provedeny signální a varovné pásy, chybí vodící pás přechodu
A062	nesprávně provedeny signální a varovné pásy
A063	nedostatečné zabezpečení předzahrádky restaurace
A064	chybí vodící linie
A065	chybí vodící linie
A066	chybí madla
A067	chybí chodník
A068	chybí přechod pro chodce
A069	snížená obruba bez varovných pásů
A070	chybí přechod pro chodce
A071	snížená obruba bez varovných pásů
A072	snížená obruba bez varovných pásů, nevyhovující šířka
A073	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů, nevyhovující délka přechodu
A074	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A075	chybí přechod pro chodce
A076	chybí přechod pro chodce
A077	snížená obruba bez varovných pásů
A078	chybí přechod pro chodce
A079	chybí signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
A080	chybí přechod pro chodce
A081	nedostatečné zabezpečení předzahrádky restaurace
A082	chybí vodící linie
A083	chybí přechod pro chodce
A084	podélný sklon
A085	chybí chodník
A086	chybí přechod pro chodce
A087	chybí signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
A088	chybí vodící linie
A089	nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
A090	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A091	nesprávně provedeny signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
A092	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
A093	chybí vodící linie

Trasa B

Foto číslo	Popis závady
B001	nedostatečné vymezení pěší trasy
B002	snížená obruba bez varovných pásů
B003	chybí vizuální kontrast varovných pásů, chybí signální pásy
B004	snížená obruba bez varovných pásů
B005	chybí přechod pro chodce
B006	chybí chodník
B007	snížená obruba bez varovných pásů
B008	chybí chodník
B009	chybí přechod pro chodce
B010	snížená obruba bez varovných pásů, nevyhovující šířka
B011	snížená obruba bez varovných pásů
B012	snížená obruba bez varovných pásů
B013	snížená obruba bez varovných pásů
B014	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé, nevyhovující šířka
B015	snížená obruba bez varovných pásů
B016	nesprávně provedeny signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
B017	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
B018	snížená obruba bez varovných pásů
B019	snížená obruba bez varovných pásů
B020	snížená obruba bez varovných pásů
B021	snížená obruba bez varovných pásů
B022	nesprávně provedeny signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
B023	snížená obruba bez varovných pásů
B024	chybí přechod pro chodce
B025	chybí chodník, možný podélný sklon větší než 8,33%
B026	chybí chodník
B027	chybí chodník
B028	chybí chodník
B029	chybí madla
B030	snížená obruba bez varovných pásů
B031	chybí přechod pro chodce
B032	snížená obruba bez varovných pásů, chybí přechod pro chodce
B033	chybí přechod pro chodce
B034	chybí přechod pro chodce
B035	snížená obruba bez varovných pásů
B036	snížená obruba bez varovných pásů, chybí přechod pro chodce
B037	snížená obruba bez varovných pásů
B038	chybí přechod pro chodce
B039	v rekonstrukci
B040	chybí přechod pro chodce
B041	chybí přechod pro chodce
B042	nesprávně provedeny signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
B043	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
B044	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
B045	chybí přechod pro chodce
B046	snížená obruba bez varovných pásů
B047	snížená obruba bez varovných pásů
B048	chybí přechod pro chodce, snížená obruba bez varovných pásů
B049	snížená obruba bez varovných pásů
B050	snížená obruba bez varovných pásů
B051	chybí přechod pro chodce
B052	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
B053	v rekonstrukci
B054	v rekonstrukci
B055	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
B056	nesprávně provedeny signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu, chybí přechod pro chodce
B057	chybí přechod pro chodce
B058	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
B059	snížená obruba bez varovných pásů

B060	chybí přechod pro chodce, snížená obruba bez varovných pásů
B061	chybí přechod pro chodce, snížená obruba bez varovných pásů
B062	nedostatečné vymezení pěší trasy
B063	nedostatečné vymezení pěší trasy
B064	chybí chodník
B065	neobsazeno
B066	chybí přechod pro chodce
B067	nesprávně provedeny signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
B068	snížená obruba bez varovných pásů
B069	chybí signální pásy
B070	chybí přechod pro chodce
B071	chybí přechod pro chodce
B072	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
B073	snížená obruba bez varovných pásů
B074	chybí přechod pro chodce
B075	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
B076	snížená obruba bez varovných pásů
B077	chybí přechod pro chodce
B078	podélný sklon
B079	chybí signální pásy, nevyhovující délka místa pro přecházení
B080	podélný sklon
B081	snížená obruba bez varovných pásů
B082	snížená obruba bez varovných pásů, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé, výjezd přes zastávku
B083	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
B084	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
B085	chybí přechod pro chodce
B086	snížená obruba bez varovných pásů
B087	chybí přechod pro chodce
B088	snížená obruba bez varovných pásů
B089	snížená obruba bez varovných pásů
B090	chybí signální pásy
B091	snížená obruba bez varovných pásů
B092	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů
B093	nedostatečné vymezení pěší trasy
B094	chybí chodník
B095	chybí chodník
B096	chybí vyznačení bezpečnostního odstupu
B097	chybí vyznačení bezpečnostního odstupu, výjezd přes zastávku
B098	chybí přechod pro chodce
B099	chybí přechod pro chodce
B100	snížená obruba bez varovných pásů
B101	snížená obruba bez varovných pásů
B102	chybí přechod pro chodce

Trasa C

Foto číslo	Popis závady
C001	chybí chodník
C002	chybí přechod pro chodce
C003	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
C004	chybí přechod pro chodce
C005	chybí nástupiště
C006	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
C007	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
C008	chybí přechod pro chodce
C009	široký profil-špatná orientace, chybí návaznost vodící linie
C010	chybí přechod pro chodce
C011	chybí přechod pro chodce
C012	chybí přechod pro chodce
C013	snížená obruba bez varovných pásů
C014	chybí přechod pro chodce
C015	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
C016	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
C017	chybí nástupiště
C018	chybí přechod pro chodce
C019	snížená obruba bez varovných pásů
C020	chybí přechod pro chodce
C021	chybí chodník
C022	široký profil-špatná orientace, překážky
C023	široký profil-špatná orientace, překážky
C024	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
C025	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
C026	chybí vizuální kontrast varovných pásů, chybí signální pásy
C027	chybí přechod pro chodce
C028	chybí vizuální kontrast varovných pásů, chybí signální pásy, nevyhovující délka místa pro přecházení
C029	chybí přechod pro chodce
C030	nevyhovující šířka
C031	snížená obruba bez varovných pásů, nevyhovující šířka, možný podélný sklon větší než 8,33%
C032	chybí přechod pro chodce
C033	chybí chodník
C034	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
C035	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
C036	chybí vizuální kontrast varovných pásů, chybí signální pásy, nevyhovující délka přechodu pro chodce
C037	snížená obruba bez varovných pásů, chybí přechod pro chodce
C038	snížená obruba bez varovných pásů, překážky
C039	nedostatečné vymezení pěší trasy
C040	chybí chodník
C041	chybí přechod pro chodce
C042	nesprávně provedeny varovné pásy, chybí signální pásy
C043	nesprávně provedeny varovné pásy, chybí signální pásy
C044	nesprávně provedeny signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
C045	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
C046	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
C047	chybí přechod pro chodce
C048	snížená obruba bez varovných pásů
C049	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
C050	chybí rampa, chybí vizuální kontrast prvního a posledního schodišťového stupně
C051	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
C052	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
C053	široký profil-špatná orientace, překážky
C054	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
C055	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
C056	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
C057	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
C058	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
C059	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací

C060	chybí signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
C061	široký profil-špatná orientace, překážky
C062	chybí přechod pro chodce
C063	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
C064	snížená obruba bez varovných pásů
C065	široký profil-špatná orientace, překážky
C066	široký profil-špatná orientace, překážky
C067	široký profil-špatná orientace, překážky
C068	široký profil-špatná orientace, překážky
C069	široký profil-špatná orientace, překážky
C070	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé

Trasa D

Foto číslo	Popis závady
D001	chybí signální pásy, chybí snížená obruba a varovný pás
D002	chybí madla
D003	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
D004	snížená obruba bez varovných pásů
D005	nesprávně provedeny varovné pásy, chybí signální pásy
D006	nesprávně provedeny varovné pásy, chybí signální pásy, snížená obruba bez varovných pásů
D007	chybí signální pásy
D008	chybí signální pásy, chybí snížená obruba a varovný pás
D009	chybí přechod pro chodce
D010	chybí přechod pro chodce
D011	chybí signální pásy
D012	chybí signální pásy
D013	chybí chodník
D014	chybí signální pásy
D015	chybí signální pásy
D016	chybí snížená obruba a varovný pás
D017	nevyhovující šířka, rizikový povrch
D018	chybí signální a varovné pásy
D019	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
D020	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů
D021	rizikový povrch
D022	chybí přechod pro chodce
D023	chybí signální pásy
D024	chybí signální pásy
D025	chybí chodník, chybí snížená obruba a varovný pás
D026	chybí přechod pro chodce
D027	nevyhovující šířka, rizikový povrch
D028	nedostatečné vymezení pěší trasy
D029	chybí chodník, chybí přechod pro chodce
D030	chybí nástupiště
D031	chybí signální pásy
D032	chybí signální pásy
D033	chybí signální pásy
D034	chybí signální pásy
D035	nedostatečné vymezení pěší trasy
D036	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
D037	v rekonstrukci
D038	v rekonstrukci
D039	v rekonstrukci
D040	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
D041	chybí signální pásy, chybí snížená obruba a varovný pás
D042	snížená obruba bez varovných pásů
D043	chybí rampa, chybí vizuální kontrast prvního a posledního schodišťového stupně
D044	chybí signální a varovné pásy
D045	snížená obruba bez varovných pásů
D046	chybí přechod pro chodce
D047	chybí chodník

Trasa E

Foto číslo	Popis závady
E001	snížená obruba bez varovných pásů, chybí přechod pro chodce
E002	snížená obruba bez varovných pásů
E003	chybí rampa, chybí vizuální kontrast prvního a posledního schodišťového stupně
E004	chybí signální a varovné pásy, chybí snížená obruba
E005	podélný sklon
E006	podélný sklon
E007	nesprávně provedené vybavení pro slabozraké a nevidomé
E008	podélný sklon
E009	podélný sklon
E010	nesprávně provedené vybavení pro slabozraké a nevidomé
E011	nevyhovující šířka
E012	chybí přechod pro chodce
E013	nedostatečné vymezení pěší trasy
E014	chybí signální a varovné pásy, chybí vodící pás přechodu
E015	podélný sklon
E016	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
E017	chybí přechod pro chodce
E018	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé, nevyhovující šířka
E019	chybí signální pásy, chybí snížená obruba a varovný pás
E020	snížená obruba bez varovných pásů
E021	chybí rampa, chybí vizuální kontrast prvního a posledního schodišťového stupně
E022	chybí signální a varovné pásy
E023	snížená obruba bez varovných pásů
E024	chybí přechod pro chodce (místo pro přecházení)
E025	chybí přechod pro chodce (místo pro přecházení)
E026	chybí přechod pro chodce (místo pro přecházení)

Trasa F

Foto číslo	Popis závady
F001	chybí přechod pro chodce
F002	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé, nevyhovující šířka
F003	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
F004	chybí přechod pro chodce
F005	chybí chodník
F006	chybí snížená obruba a varovný pás
F007	snížená obruba bez varovných pásů, chybí přechod pro chodce
F008	chybí přechod pro chodce
F009	podélný sklon
F010	nedostatečné vymezení pěší trasy
F011	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé, nevyhovující šířka
F012	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
F013	snížená obruba bez varovných pásů
F014	chybí přechod pro chodce
F015	snížená obruba bez varovných pásů
F016	snížená obruba bez varovných pásů
F017	chybí signální a varovné pásy
F018	chybí signální a varovné pásy
F019	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
F020	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
F021	snížená obruba bez varovných pásů
F022	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
F023	chybí přechod pro chodce
F024	chybí snížená obruba, chybí signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
F025	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
F026	snížená obruba bez varovných pásů
F027	chybí přechod pro chodce
F028	snížená obruba bez varovných pásů
F029	snížená obruba bez varovných pásů
F030	chybí chodník, chybí přechod pro chodce
F031	chybí varovný pás
F032	snížená obruba bez varovných pásů
F033	podélný sklon
F034	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
F035	široký profil-špatná orientace
F036	chybí signální pásy
F037	nesprávně proveden signální pás
F038	chybí signální a varovné pásy
F039	snížená obruba bez varovných pásů
F040	nedostatečné vymezení pěší trasy
F041	chybí hmatný pás
F042	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů
F043	chybí hmatný pás
F044	nesprávně provedeny signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu

Trasa G

Foto číslo	Popis závady
G001	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
G002	chybí signální a varovné pásy, chybí vodící pás přechodu
G003	chybí signální a varovné pásy
G004	chybí přechod pro chodce
G005	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
G006	chybí signální a varovné pásy, možný podélný sklon větší než 8,33%
G007	rizikový povrch
G008	chybí přechod pro chodce
G009	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé, nevyhovující šířka
G010	chybí signální a varovné pásy
G011	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
G012	snížená obruba bez varovných pásů
G013	chybí snížená obruba, chybí signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
G014	snížená obruba bez varovných pásů
G015	chybí snížená obruba, chybí signální a varovné pásy
G016	nedostatečné vymezení pěší trasy(chybí chodník)
G017	chybí rampa, chybí vizuální kontrast prvního a posledního schodišťového stupně
G018	chybí přechod pro chodce
G019	chybí přechod pro chodce
G020	chybí přechod pro chodce
G021	chybí chodník, chybí přechod pro chodce
G022	snížená obruba bez varovných pásů
G023	chybí přechod pro chodce
G024	chybí přechod pro chodce
G025	chybí signální a varovné pásy
G026	snížená obruba bez varovných pásů
G027	chybí signální a varovné pásy
G028	chybí přechod pro chodce
G029	snížená obruba bez varovných pásů
G030	chybí snížená obruba, chybí signální a varovné pásy
G031	snížená obruba bez varovných pásů
G032	snížená obruba bez varovných pásů
G033	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
G034	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
G035	snížená obruba bez varovných pásů
G036	chybí přechod pro chodce
G037	nevyhovující délka přechodu
G038	snížená obruba bez varovných pásů
G039	chybí snížená obruba, chybí signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
G040	nevyhovující šířka
G041	nedostatečné vymezení pěší trasy
G042	chybí rampa, chybí vizuální kontrast prvního a posledního schodišťového stupně, chybí vodící linie
G043	nesprávně provedeny signální a varovné pásy
G044	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
G045	chybí přechod pro chodce
G046	snížená obruba bez varovných pásů
G047	chybí přechod pro chodce
G048	chybí přechod pro chodce
G049	chybí chodník, možný podélný sklon větší než 8,33%
G050	snížená obruba bez varovných pásů
G051	chybí přechod pro chodce
G052	nedostatečné vymezení pěší trasy
G053	chybí chodník
G054	chybí nástupiště
G055	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
G056	snížená obruba bez varovných pásů
G057	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
G058	chybí přechod pro chodce, možný podélný sklon větší než 8,33%
G059	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%

G060	chybí přechod pro chodce, možný podélný sklon větší než 8,33%
G061	chybí chodník, možný podélný sklon větší než 8,33%
G062	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
G063	chybí přechod pro chodce
G064	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
G065	snížená obruba bez varovných pásů
G066	nedostatečné vymezení pěší trasy
G067	nedostatečné vymezení pěší trasy, možný podélný sklon větší než 8,33%
G068	chybí chodník, možný podélný sklon větší než 8,33%, chybí přechod pro chodce
G069	chybí chodník
G070	chybí přechod pro chodce
G071	snížená obruba bez varovných pásů, rizikový povrch
G072	chybí přechod pro chodce
G073	snížená obruba bez varovných pásů
G074	chybí přechod pro chodce
G075	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
G076	nesprávně provedeny varovné pásy, chybí signální pásy, možný podélný sklon větší než 8,33%
G077	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
G078	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
G079	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
G080	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů
G081	minimální výška obruby, nesprávně provedené vybavení pro slabozraké a nevidomé
G082	snížená obruba bez varovných pásů
G083	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé, nevyhovující šířka
G084	chybí přechod pro chodce
G085	chybí signální a varovné pásy, možný podélný sklon větší než 8,33%
G086	rizikový povrch
G087	snížená obruba bez varovných pásů
G088	chybí přechod pro chodce
G089	chybí chodník
G090	snížená obruba bez varovných pásů
G091	chybí přechod pro chodce
G092	chybí signální a varovné pásy
G093	nesprávně proveden signální pás
G094	chybí signální pás
G095	chybí přechod pro chodce
G096	snížená obruba bez varovných pásů
G097	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé, nevyhovující šířka
G098	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
G099	chybí snížená obruba, chybí signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
G100	chybí přechod pro chodce (místo pro přecházení)
G101	nedostatečné vymezení pěší trasy, možný podélný sklon větší než 8,33%
G102	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
G103	snížená obruba bez varovných pásů, možný podélný sklon větší než 8,33%
G104	podélný sklon
G105	chybí snížená obruba, chybí signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
G106	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
G107	podélný sklon
G108	chybí signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
G109	chybí signální a varovné pásy
G110	chybí signální a varovné pásy
G111	široký profil-špatná orientace
G112	široký profil-špatná orientace, překážky, nedostatečné zabezpečení předzahrádek restaurací
G113	chybí snížená obruba, chybí signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
G114	chybí signální a varovné pásy

Trasa H

Foto číslo	Popis závady
H001	snížená obruba bez varovných pásů
H002	chybí signální a varovné pásy
H003	snížená obruba bez varovných pásů
H004	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
H005	chybí přechod pro chodce, snížená obruba bez varovných pásů
H006	snížená obruba bez varovných pásů
H007	snížená obruba bez varovných pásů
H008	chybí přechod pro chodce, snížená obruba bez varovných pásů
H009	snížená obruba bez varovných pásů
H010	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
H011	snížená obruba bez varovných pásů
H012	chybí přechod pro chodce
H013	snížená obruba bez varovných pásů
H014	chybí přechod pro chodce
H015	chybí přechod pro chodce
H016	chybí přechod pro chodce
H017	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
H018	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
H019	snížená obruba bez varovných pásů
H020	snížená obruba bez varovných pásů
H021	snížená obruba bez varovných pásů
H022	snížená obruba bez varovných pásů
H023	chybí přechod pro chodce
H024	snížená obruba bez varovných pásů
H025	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
H026	chybí přechod pro chodce
H027	chybí nástupiště
H028	snížená obruba bez varovných pásů, nevyhovující šířka
H029	chybí chodník, chybí přechod pro chodce
H030	snížená obruba bez varovných pásů
H031	snížená obruba bez varovných pásů
H032	snížená obruba bez varovných pásů
H033	snížená obruba bez varovných pásů
H034	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé

Trasa I

Foto číslo	Popis závady
I001	chybí chodník
I002	chybí chodník
I003	chybí signální a varovné pásy
I004	snížená obruba bez varovných pásů
I005	snížená obruba bez varovných pásů
I006	snížená obruba bez varovných pásů
I007	chybí signální a varovné pásy
I008	snížená obruba bez varovných pásů
I009	snížená obruba bez varovných pásů
I010	nesprávně provedené vybavení pro slabozraké a nevidomé, snížená obruba bez varovných pásů
I011	nesprávně provedené vybavení pro slabozraké a nevidomé
I012	chybí signální pásy
I013	chybí signální pásy
I014	chybí signální pásy
I015	chybí signální pásy
I016	chybí signální pásy
I017	snížená obruba bez varovných pásů
I018	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé, nevyhovující šířka
I019	chybí signální a varovné pásy
I020	snížená obruba bez varovných pásů
I021	chybí signální a varovné pásy
I022	chybí signální a varovné pásy
I023	snížená obruba bez varovných pásů
I024	nesprávně provedeny signální pásy
I025	snížená obruba bez varovných pásů
I026	snížená obruba bez varovných pásů
I027	snížená obruba bez varovných pásů
I028	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů
I029	snížená obruba bez varovných pásů
I030	snížená obruba bez varovných pásů
I031	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů, snížená obruba bez varovných pásů
I032	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
I033	minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
I034	chybí přechod pro chodce
I035	snížená obruba bez varovných pásů, nevyhovující šířka
I036	nesprávně provedeny signální a varovné pásy, nevyhovující délka přechodu
I037	snížená obruba bez varovných pásů
I038	nedostatečné vymezení pěší trasy
I039	snížená obruba bez varovných pásů, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
I040	chybí přechod pro chodce
I041	snížená obruba bez varovných pásů
I042	snížená obruba bez varovných pásů
I043	snížená obruba bez varovných pásů
I044	snížená obruba bez varovných pásů
I045	nedostatečné vymezení pěší trasy
I046	chybí přechod pro chodce
I047	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů
I048	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů, chybí signální pás, chybí vodorovné DZ
I049	nevyhovující šířka
I050	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů
I051	nedostatečné vymezení pěší trasy
I052	nedostatečné vymezení pěší trasy, možný podélný sklon větší než 8,33%
I053	nevyhovující šířka
I054	chybí přechod pro chodce, podélný sklon, rizikový povrch
I055	snížená obruba bez varovných pásů
I056	chybí signální pásy
I057	chybí přechod pro chodce
I058	chybí signální pásy
I059	chybí signální pásy

I060	chybí signální pásy
I061	chybí signální pásy
I062	nedostatečné vymezení pěší trasy
I063	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů
I064	snížená obruba bez varovných pásů
I065	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů
I066	chybí vizuální kontrast varovných pásů, chybí signální pásy
I067	chybí vizuální kontrast varovných pásů, chybí signální pásy
I068	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
I069	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů
I070	nesprávně provedené vybavení pro slabozraké a nevidomé
I071	nesprávně provedené vybavení pro slabozraké a nevidomé
I072	chybí vodící linie
I073	chybí signální a varovný pás, chybí vizuální kontrast signálního a varovného pásu
I074	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů
I075	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
I076	snížená obruba bez varovných pásů
I077	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů, snížená obruba bez varovných pásů
I078	nesprávně provedené vybavení pro slabozraké a nevidomé
I079	chybí signální pásy
I080	nedostatečné vymezení pěší trasy
I081	chybí signální pásy
I082	snížená obruba bez varovných pásů
I083	chybí varovný pás, chybí signální pásy
I084	snížená obruba bez varovných pásů
I085	chybí vizuální kontrast signálních a varovných pásů
I086	chybí chodník