



Pops závady	
1001	chybí chodník
1002	chybí chodník
1003	chybí signální pás
1004	snížená obruba bez varových pásů
1005	snížená obruba bez varových pásů
1006	snížená obruba bez varových pásů
1007	chybí signální pás
1008	snížená obruba bez varových pásů
1009	snížená obruba bez varových pásů
1010	nesprávné provedení vybavení pro slabozraké a nevidomé, snížená obruba bez var. pásů
1011	nesprávné provedení vybavení pro slabozraké a nevidomé
1012	chybí signální pás
1013	chybí signální pás
1014	chybí signální pás
1015	chybí signální pás
1016	chybí signální pás
1017	snížená obruba bez varových pásů
1018	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé, nevyhovující šířka
1019	chybí signální pás
1020	snížená obruba bez varových pásů
1021	chybí signální pás
1022	chybí signální pás
1023	snížená obruba bez varových pásů
1024	nesprávné provedení signální pásy
1025	snížená obruba bez varových pásů
1026	snížená obruba bez varových pásů
1027	snížená obruba bez varových pásů
1028	chybí vizuální kontrast signálních a varových pásů
1029	snížená obruba bez varových pásů
1030	snížená obruba bez varových pásů
1031	chybí vizuální kontrast signálních a varových pásů, snížená obruba bez varových pásů
1032	minimální výška obruby, chyby vybavení pro slabozraké a nevidomé
1033	minimální výška obruby, chyby vybavení pro slabozraké a nevidomé
1034	chybí přechod pro chodce
1035	snížená obruba bez varových pásů, nevyhovující šířka
1036	nesprávné provedení signální a varové pásy, nevyhovující délka přechodu
1037	snížená obruba bez varových pásů
1038	nedostatečné vymezení pěší trasy
1039	snížená obruba bez varových pásů, chyby vybavení pro slabozraké a nevidomé
1040	chybí přechod pro chodce
1041	snížená obruba bez varových pásů
1042	snížená obruba bez varových pásů
1043	snížená obruba bez varových pásů
1044	snížená obruba bez varových pásů
1045	nedostatečné vymezení pěší trasy
1046	chybí přechod pro chodce
1047	chybí vizuální kontrast signálních a varových pásů
1048	chybí vizuální kontrast signálních a varových pásů, chyby signální pás, chyby vodorovné DZ
1049	nevyhovující šířka
1050	chybí vizuální kontrast signálních a varových pásů
1051	nedostatečné vymezení pěší trasy
1052	nedostatečné vymezení pěší trasy, možný podélný sklon větší než 8,33%
1053	nevyhovující šířka
1054	chybí přechod pro chodce, podélný sklon, rizikový povrch
1055	snížená obruba bez varových pásů
1056	chybí signální pásy
1057	chybí přechod pro chodce
1058	chybí signální pásy
1059	chybí signální pásy
1060	chybí signální pásy
1061	chybí signální pásy
1062	nedostatečné vymezení pěší trasy
1063	chybí vizuální kontrast signálních a varových pásů
1064	snížená obruba bez varových pásů
1065	chybí vizuální kontrast signálních a varových pásů
1066	chybí vizuální kontrast varových pásů, chyby signální pásy
1067	chybí vizuální kontrast varových pásů, chyby signální pásy
1068	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
1069	chybí vizuální kontrast signálních a varových pásů
1070	nesprávné provedení vybavení pro slabozraké a nevidomé
1071	nesprávné provedení vybavení pro slabozraké a nevidomé
1072	chybí vodící linie
1073	chybí signální a varový pás, chyby vizuální kontrast signálního a varového pásu
1074	chybí vizuální kontrast signálních a varových pásů
1075	chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé
1076	snížená obruba bez varových pásů
1077	chybí vizuální kontrast signálních a varových pásů, snížená obruba bez varových pásů
1078	nesprávné provedení vybavení pro slabozraké a nevidomé
1079	chybí signální pásy
1080	nedostatečné vymezení pěší trasy
1081	chybí signální pásy
1082	snížená obruba bez varových pásů
1083	chybí varový pás, chyby signální pásy
1084	snížená obruba bez varových pásů
1085	chybí vizuální kontrast signálních a varových pásů
1086	chybí chodník

**Legenda:**

- Trasa vyhovující pouze dle závady (např. nejsou zobrazeny v souladu s vodící linií)
- Trasa dle závady vyhovující vyhovující cíli A3
- nedostatečné závady: snížená obruba bez varových pásů, podélný sklon, u přechodu pro chodce a na místech pro přechodní chyby varové a signální pásy
- Trasa nevyhovující pouze dle cíle A3
- nedostatečné závady: nízký povrch, nevyhovující šířka, u přechodu pro chodce a míst pro přechodní chyby dle cíle A3
- komunikace pro pěší nebo přechod pro chodce nebo místo pro přechodní chyby
- Trasa alternativní
- Trasa nevyhovující
- Trasa s možným podélným sklonem větší než 8,33%
- Zastávka MHD vyhovující pouze dle závady (např. šířka kontrastního pásu, obruba nížší než 100mm)
- Zastávka MHD dle závady vyhovující
- nejvhodnější závady: chyby vybavení pro slabozraké a nevidomé
- Zastávka MHD nevyhovující
- nejvhodnější závady: výše uvedené+minimální výška obruby, zbytek chybí následně
- Zastávka MHD podle trasy - nevhodná

- Lákání
- Nebezpečnost, potulba
- Dovoz zboží, dom s pečovatelskou službou
- Komunální centra
- Kino
- Divadlo, koncert
- Muzeum, galerie
- Kulturní
- Kavárna, kafe
- Party, sady
- Charitativní a církevní instituce
- Kavárna, kafe, kafe, kafe
- Autobusová zastávka
- Školní škola, vysoká škola, výšší odborná škola
- Zdravotní středisko
- Městská škola, střed
- Dětský ústav (místní)
- Úřady a instituce
- Tržnice, výhledová páska
- Zdravotní podpora
- Podla
- Sportovní, rekreační střed, koupaliště, bazén
- Obchodní středisko, supermarket, obchodní dům

Zodp. projektant	Ing. Macejka P.	
Vypracoval	Ing. Macejka P.	
Kreslil	Staněk L.	
Kontrola	Ing. Roháč P.	
Akce:	GENEREL BEZBARIEROVÝCH TRAS A BEZBARIEROVÉ DOPRAVY PRO ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY	
Příloha	TRAS A I - fotodokumentace závad	

**UDIMO**

Objednavatel :  
Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary

Datum: 2013  
Měřítko: 1 : 5000  
Archivní číslo: II-4.1/14/2012

Sokolské tř. 8  
70200 Ostrava  
tel.: 596 138 861  
596 118 987  
596 139 112  
596 118 986  
e-mail: firma@udimo.cz