



sloupy M 1:50

Poškozené části omítky oklepat, ověřit zda poškození není v konstrukci sloupu.  
V případě poškození nosné konstrukce projektant doporučuje přizvat statika.  
Omítky vyspravit, celý sloup nově vyštukovat probarveným štukem.  
Obě části hlavy sloupu oplechovat.

