


V této části horní římsa zakrývá plochou. Nežse určit stov konstrukci. Předpokládá se nutnost
dodání a replikace římsy a doplnění chybějících stukových ozdob.

cca 19053

cca 43995



POZNÁMKY

Skutečný stav stukových zděných prvků nelze bez použití lešení určit.
Pro potřeby rozpočtu se počítá s potřebou náhrady díle přílohy č. F1.07.
Výborné stukové prvky. Skutečně možností bude odsouhlaseno TDI.

- 01 Sanace omítka provedena i z boku a na oslání
- 02 Očištění a obnova ochranných nátěrů konstrukce mukyži
- 03 Oprava, očištění a obnova ochranných nátěrů konstrukce úzkého výhledu
- 04 Obnova bude také omítka na bočních stěnách všech výhledů
- 05 Opravena bude omítka všech oslání výhledů otvorů
- 06 Replikační a oprava římsy, včetně podhledů

LEGENDA

- Doplňkové konstrukce
- Konstrukce realizované v rámci stavby "T.G.Masaryk 3 - Karlovy Vary" blikání a výhledu okna
- Stávající kamenný obklad
- Nový kamenný obklad
- Bourané konstrukce
- Sanace omítka

HP	ZBO	VERZOVAN	VERZOVAN	VERZOVAN
	Ing. R. NOVOTNÁ	Ing. R. NOVOTNÁ		
INVESTOR	T.G.Masaryk 3, Karlovy Vary			
INVESTOR	Město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary			
OBJEDNATEL	Město K. Vary, Moskevská 21, K. Vary			
AKCE :	T.G.MASARYK 3 - KARLOVY VARY			
OPRAVA FASADY OBJEKTU				
OBJEKT :	SOI Oprava fasady			
DALŠÍ DĚL :	F. Dokumentace objektů			
OSVĚT :	FASÁDA			
DATA :	18. srpna 2017			
STUPĚŇ :	D05			
FORMÁT :	6x44			
MĚŘÍTKO :	1:100			
ČÍSLO :	20117			
PRŮJEM :	F1.03			

ING. RENATA NOVOTNÁ
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
BLAHOSLAVOVA 93/17, 360 09 KARLOVY VARY

