

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.

360 10 Karlovy Vary, Krušnohorská 737/10

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 22480

Závěrečná zpráva o činnosti koordinátora BOZP

Stavba:

ZŠ 1. máje Dvory – zajištění energetických úspor

V Karlových Varech dne 30. prosince 2014

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.

360 10 Karlovy Vary, Krušnohorská 737/10

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 22480

Název stavby: ZŠ 1. máje Dvory – zajištění energetických úspor
Místo stavby: ZŠ 1. máje 58/1, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

Stavebník: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 21 Karlovy Vary

Koordinátor BOZP: Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
IČ: 28042395
Sídlo: Karlovy Vary, Krušnohorská 737/10, PSČ 360 10
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Zhotovitel: 3 x N spol. s r.o.
IČ: 252 150 78
Sídlo: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9209

Základní údaje:

Celý objekt školy je souborem budov, dostaveb a propojovacích traktů různých výškových úrovní. Budovy tvoří uvnitř atrium. Výška budov je proměnlivá, maximální výška fasády (v atriu) 13,97 m (štitová stěna jedné z přístaveb) ostatní fasády 2 nebo 3 nadzemní podlaží.

Stavba se netýká objektu tělocvičny a školní družiny.

Práce a činnosti, které budou na stavbě prováděny:

- zateplení fasády
- oprava omítek tam, kde z důvodu zdobných fasádních prvků není možné zateplení provést
- zateplení

Na stavbě byla tato zvýšená rizika:

Dle přílohy č. 5 zák. 591/2006 Sb. jde o práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m.

Činnost koordinátora:

Koordinátor provedl oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj v Plzni. Zpracoval a předal plán BOZP. Základní plán BOZP byl v průběhu stavby aktualizován. Aktualizace plánu BOZP byly projednány a předány zhotoviteli. Koordinátor prováděl pravidelné inspekce stavby a účastnil se nepravdělně kontrolních dnů. Kontrola byla zaměřena na dodržování plánu BOZP, používání OOPP, označení stavby, BOZP při práci se zvýšeným rizikem zejména při práci ve výškách, možný střet s veřejností.

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.

360 10 Karlovy Vary, Krušnohorská 737/10

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 22480

Nejčastější závady z pohledu BOZP:

- práce ve výškách bez kolektivní ochrany nebo osobního zajištění OOPP.
- používání OOPP ze strany sub zhotovitelů.

Shrnutí:

Na stavbě docházelo k porušování BOZP zejména na počátku stavby, při práci ve výškách. (práce na střeše, na lešení). Zjištěné nedostatky byly projednány se stavbyvedoucím a byly odstraněny okamžitě, nebo v požadovaném termínu. V průběhu stavby nebyl zaznamenán pracovní úraz. Staveniště bylo udržováno v dobrém stavu. Spolupráce zhotovitele s koordinátorem BOZP a vyřizování chyb u subzhotovitelů byla na dobré úrovni.

V Karlových Varech dne 30. 12. 2014

Ing. Vojtěch Plachý
jednatel společnosti
koordinátor BOZP



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480