



Informace o probíhajících kontrolách provozu a technického stavu spalovacího zdroje na pevná paliva

Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí v současné době provádí v rámci ORP kontrolu vlastníků stacionárních zdrojů do 300 kW a to formou výzvového šetření. Zasláním „Výzvy k předložení informace o provozu stacionárního zdroje podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 201 / 2012 Sb., o ochraně ovzduší“ jsou prověřovány povinnosti provozovatele vyplývající ze zákona.

Jedná se především o povinnosti:

- provádět pravidelně oprávněnou osobou kontrolu technického stavu a provozu u kotlů a topidel s napojením na teplovodní soustavu jednou za 3 roky (povinnost již od roku 2016)
- osobu, která má platné oprávnění najdete zde [Databáze odborně způsobilých osob - IPO OZO](https://ipo.mzp.cz/), <https://ipo.mzp.cz/> po kontrole musí technik (OZO) nahrát kontrolu do elektronického systému do 60 dní, **tak se o kontrole dozví správní orgán,**
- provozovat v rodinných domech, bytových domech a stavebách pro rodinnou rekreaci od 1.9.2024 pouze kotle 3. a vyšší emisní třídy,
- pro objekty, které neslouží k bydlení, platí zákaz provozovat kotle nižší než 3. emisní třídy od 1.9.2022,

- **topit pouze takovým palivem, které určil výrobce a to jak pokud jde o druh, tak i o jeho kvalitu,**
- **nespalovat ve spalovacím zdroji ani na otevřeném ohništi dřevo chemicky ošetřené (nábytek, dřevotříska a pod) a samozřejmě odpad!**
- **provozovat kotel pouze v souladu s pokyny výrobce,**
- **mít zdroj instalován včetně souvisejících prvků, pokud je výrobce vyžaduje – akumulční nádoba, dochlazovací smyčka apod.**

Nevíte, zda se na Vás povinnost vztahuje?

Povinnost provozovatele stacionárního zdroje provádět jednou za tři kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu platí u spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva s tepelným příkonem od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, včetně teplovodních kamen a krbů s teplovodními výměníky. Nerozhoduje přitom, zda zdroj používáte jako hlavní zdroj nebo jen příležitostně, nebo jako záložní zdroj vytápění.

Tedy kotel na pevná paliva od 10 kW

Díky kontrole odborníka získáte jistotu, že kotel bude v zimě fungovat úsporně a bezpečně. Pozornost je třeba věnovat před zimou nejen kotli, ale i stavu komína.

Za nedodržení povinností dle zákona se provozovatel (fyzická osoba) dopustí přestupku, za nějž mu může být vyměřena pokuta ve výši 20.000 Kč až 50.000 Kč. Za neprovedení opatření k nápravě ve stanovené lhůtě, může obecní úřad obce s rozšířenou působností vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje.

Příručka o správném vytápění je k využití na stránkách MŽP [000-brozura_jak_spravne_topit-20220825.pdf](https://www.mzp.cz/000-brozura_jak_spravne_topit-20220825.pdf)

Upozornění:

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva podle zákona o ochraně ovzduší, **nemá nic společného** s čištěním, kontrolou a revizí spalinových cest, což se provádí podle vyhlášky č. 34/2016 Sb. Tato vyhláška předepisuje způsob čištění a kontroly spalinové cesty, kdy se provádí revize a jakým způsobem.

Lhůty čištění a kontrol spalínové cesty dle vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalínové cesty:

Výkon připojeného spotřebiče	Činnost	Druh paliva připojeného spotřebiče paliv				
		pevné		kapalné		plynné
		Celoroční provoz	Sezónní provoz	Celoroční provoz	Sezónní provoz	
do 50 kW včetně	čištění spalínové cesty	3x za rok	2x za rok	2x za rok	1x za rok	1x za rok
	kontrola spalínové cesty	1x za rok		1x za rok		1x za rok
nad 50 kW	čištění a kontrola spalínové cesty	2x za rok		1x za rok		1x za rok

Hasičský záchranný sbor kraje může vlastníkově nebo provozovateli objektu, který je právnickou osobou nebo podnikatelem a který provozuje spalínovou cestu v rozporu se zákonem uložit pokutu až do výše 100.000 Kč, občanovi může uložit sankci až do výše 10.000 Kč.