

3. Karosářské práce – příprava na polepení vozu. Práce + materiál 7 071 Kč vč.DPH.

4. Odstranění závady - chyba v řízení motoru (regulační ventil). Diagnostika, demontáž, vyčištění a montáž ventilu – práce 1 452 Kč vč.DPH. V případě nutnosti výměny regulačního ventilu se částka navýší o 11 253 Kč vč.DPH.

5. Oprava ventilátoru topení – zjištění závady 363 Kč vč.DPH, výměna vadných dílů 726 Kč vč.DPH, v případě vadného rezistoru regulace topení + 1 000 Kč vč.DPH, v případě vadného ventilátoru topení + 10 820 Kč vč.DPH.

6. Výměna kliky zadního víka (použitý díl) materiál + práce 2 320 Kč vč.DPH.

V případě potřeby nás prosím kontaktujte na tel.603842344 p.M.Silovský příp.731520534 p.J.Šabat nebo e-mailem [autodilnasilovsky@seznam.cz](mailto:autodilnasilovsky@seznam.cz)

S pozdravem

Miroslav Silovský Autoservis  
Železná 14  
360 04 Karlovy Vary

  
**Miroslav Silovský - AUTODÍLNA**  
Železná 14, 360 04 Karlovy Vary  
IČ: 428 48 849 DIČ: CZ6702191562  
Tel.: 353 997 129, 603 842 334

