

Karlovy Vary ZŠ J. Á. Komenského

Zajištění energetických úspor

Závěrečná zpráva koordinátora BOZP

V průběhu stavby byly prováděny pravidelné kontroly staveniště a jeho okolí, nebyla shledána žádná závažná porušení předpisů BOZP.

Dílčí problémy byly řešeny se stavbyvedoucím zhotovitele a zástupcem investora p. Uhlíkem.

Pro vlastní stavbu byl vypracován Plán BOZP ve fázi realizace, se kterým byli seznámeni jak investor, tak generální dodavatel včetně jeho subdodavatelů.

Pro další podobné stavby doporučuji, aby již ve stádiu zpracování projektu pro stavební povolení, v kapitole „Zásady organizace výstavby“ byly specifikovány problémy etapizace stavby, skladování materiálu a pohyb pracovníků zhotovitele při provozu školy.

V Plzni dne 8.11.2015

