



| Foto číslo | Popis závady |
|------------|--|
| E001 | snížená obruba bez varových pásů, chybí přechod pro chodce |
| E002 | snížená obruba bez varových pásů |
| E003 | chybí rampa, chybí vizuální kontrast prvního a posledního schodišťového stupně |
| E004 | chybí signální a varové pásy, chybí snížená obruba |
| E005 | podélný sklon |
| E006 | podélný sklon |
| E007 | nesprávné provedení vybavení pro slabozraké a nevidomé |
| E008 | podélný sklon |
| E009 | podélný sklon |
| E010 | nesprávné provedení vybavení pro slabozraké a nevidomé |
| E011 | nevyhovující šifra |
| E012 | chybí přechod pro chodce |
| E013 | nedostatečné vymezení pěší trasy |
| E014 | chybí signální a varové pásy, chybí vodící pás přechodu |
| E015 | podélný sklon |
| E016 | chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé |
| E017 | chybí přechod pro chodce |
| E018 | minimální výška obruby, chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé, nevyhovující šifra |
| E019 | chybí signální pásy, chybí snížená obruba a varový pás |
| E020 | snížená obruba bez varových pásů |
| E021 | chybí rampa, chybí vizuální kontrast prvního a posledního schodišťového stupně |
| E022 | chybí signální a varové pásy |
| E023 | snížená obruba bez varových pásů |
| E024 | chybí přechod pro chodce (místo pro přecházení) |
| E025 | chybí přechod pro chodce (místo pro přecházení) |
| E026 | chybí přechod pro chodce (místo pro přecházení) |

Legenda:

- Trasa vyhovující pouze dle závady (např. nejsou zcela v souladu vodící liče)
- Trasa dle závady vyhovující nevyhovující až A2
- relativně závady: snížená obruba bez varových pásů, podélný sklon, u přechodu pro chodce a na místech pro přecházení chybí varové a signální pásy
- Trasa nevyhovující pohybu osob cizích A1-A3
- relativně závady: rozkvy povrch, nevyhovující šifra, u přechodu pro chodce a míst pro přecházení chybí snížená obruba, nebo jsou nevhodně provedeny signální a varové pásy, komunikace pro pěší nebo přechod pro chodce nebo místo pro přecházení zcela chybí
- Trasa alternativní
- Trasa navrhovaná
- Trasa s minimálním podélným sklonem větší než 8,33%
- Značka MHD vyhovující pouze dle závady (např. šifra kontrastního pásu, obruba nižší než 100mm)
- Značka MHD dle závady vyhovující
- Značka MHD dle závady vyhovující
- Značka MHD nevyhovující
- relativně závady: výše uvedená minimální výška obruby, zcela chybí nástupní
- Značka MHD podle trasy - nevhodná

- Šifra
- Hromadná, autobus
- Domek, dům, s pečovatelskou službou
- Komunální centra
- Kino
- Divadlo, koncert
- Kulturní, galerie
- Kulturní
- Kostel, hřbitov
- Parčík, sady
- Charitativní a církevní instituce
- Vlaková nádraží, stanice, zastávka
- Autobusová nádraží
- Školní škola, vysoká škola, výšší odborná škola
- Zdravotní středisko
- Městská škola, jasn
- Domovy, ústavy (nemocnice)
- Ústava a nemocnice
- Funkční, městská police
- Zdravotní poliklinika
- Hotel
- Sportovní, rekreační areál, koupaliště, bazén
- Hypermarket, supermarket, obchodní dům

| | | |
|------------------|--|--|
| Zodp. projektant | Ing. Macejka P. | |
| Vypracoval | Ing. Macejka P. | |
| Kreslil | Staněk L. | |
| Kontrola | Ing. Roháč P. | |
| Aké : | GENEREL BEZBARIÉROVÝCH TRAS A BEZBARIÉROVÉ DOPRAVY PRO ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY | |
| Průloha | TRASA E - fotodokumentace závad | |

UDIMO

Objednavatel :
Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary

| | | |
|----------------|----------------|-------|
| Datum | čnor 2013 | Číslo |
| Měřítko | 1 : 5000 | |
| Archivní číslo | II-4.1/14/2012 | |

6.1