

## 2.MŠ K. VARY O.P., SEDLEC 5

### Zřízení venkovních sprch – úpravy stávajícího brouzdaliště

#### **C Situace**

C.1 Situace přehledná a katastrální

C.2 Situace koordinační

#### **F Stavební objekty**

##### **F.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení**

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.2 Půdorys a řezy stavebních úprav sprchy

F.1.1.3 Ocelová konstrukce sprchy

F.1.1.4 Výkres výztuže venkovní sprchy

F.1.1.5 Výkres výztuže žb šachty

F.1.1.6 Výpisy

F.1.1.6.1 Výpis vícevrstevných konstrukcí

F.1.1.6.2 Výpis zámečnických výrobků

F.1.1.7 Výkaz výměr

##### **F.1.2 Zařízení zdravotně technických instalací**

F.1.2.1 Technická zpráva

F.1.2.2 Situace

F.1.2.3 Půdorys s napojením na stávající rozvody v budově MŠ

F.1.2.4 Osazení armatur - schéma

F.1.2.5 Výkaz výměr

-- Zaměření polohopisu a výškopisu na p.č. 56/1, k.ú. Sedlec u Karlových Varů – areál MŠ v Sedleci (pare 1, 2)

F.1.1 Rozpočet

F.1.2 Rozpočet