

# ZÁZNAM O TERÉNNÍCH KONTROLÁCH

Akce: KAPLOUVY VARY - VENKOVNÍ BAZÉN

Projekt:

131/14

Poř. č.	Datum	Pracovník	Nález	SD	Příchod	Odchod	Potvrzení
1.	23.11. 17	FORMAN	<p>KONTROLA STAVEBNÍ JÁMY PRO BAZÉN cca 11x21 M (VIZ SITUACE)</p> <p>HL. JÁMY 1,3 - 1,5 M</p> <p>POD. TRAVNÍM DRNEM A ORKÍ STR. HNĚDO-BÉŽOVÝ PÍSEK OJEDINĚLE S KAMENY V 3 ČÁSTI (V KAPLOVSKÉ BAZÉNU) RECENTNÍ KALUŽKA AŽ DO 1,3 M (STR. ŠEDÁ HLÍNA SE STÁKL. SUTÍ, KAMENY, KAMÍNKY) ... JAMA PORUŠENÁ STÁVAJÍCÍ RECENTNÍ DŘEVÁŽÍ.</p> <p>FOTODOKUMENTACE</p> <p>ARCHEOLOGICKÝ NEGATIV</p> <p>DALŠÍ PRÁCE V CESTĚ</p>	4	12 <sup>30</sup>	12 <sup>30</sup>	
2.	23.11. 2015		<p>STAVEBNÍ JAMA PROHLUBOVANÁ HL. cca 2 M</p> <p>POD RECENTNÍMI KALUŽKAMI (STR. HNĚDOŠEDÁ HLÍNA)</p> <p>STR. HNĚDO-BÉŽOVÝ PÍSEK</p> <p>FOTODOKUMENTACE</p> <p>ARCHEOLOGICKÝ NEGATIV</p> <p>STAVEBNÍ JAMA SE BUDE POUZE PROHLUBOVAT</p>				