

Akce: Oprava schodiště "Pod nemocnicí" v ul. Ondříčkova  
Zak.č.: 15-372-2-000  
Stupeň: PDPS

## SEZNAM PŘÍLOH:

<b>1.</b>	<b>Technická zpráva</b>		
2.	Přehledná situace	1:5000	PD 14-160-2/05.2014
<b>3.</b>	<b>Situace – stávající stav</b>	<b>1:250</b>	
<b>4.</b>	<b>Půdorys – nový stav</b>	<b>1:100</b>	
<b>5.</b>	<b>Podélný řez osou schodiště</b>	<b>1:50; 1:5</b>	
6.	Příčné řezy		PD 14-160-2/05.2014
6.1.	Příčný řez 1–1 – Řez podestou P1	1:25	
6.2.	Příčný řez 2–2 – Řez podestou P2	1:25	
6.3.	Příčný řez 3–3	1:25	
6.4.	Příčný řez 4–4	1:25	
6.5.	Příčný řez 5–5	1:25	
<b>7.1.</b>	<b>Pohled na schodišťovou zeď vlevo</b>	<b>1:50</b>	
<b>7.2.</b>	<b>Pohled na schodišťovou zeď vpravo</b>	<b>1:50</b>	
7.3.	Půdorys tvaru betonu + vytyčovací výkres	1:50	PD 14-160-2/05.2014
8.1.	Výztuž – Podélný řez osou schodiště	1:50	PD 14-160-2/05.2014
8.2.	Výztuž – Pohled na schodišťovou zeď vlevo	1:50	PD 14-160-2/05.2014
8.3.	Výztuž – Pohled na schodišťovou zeď vpravo	1:50	PD 14-160-2/05.2014
9.1.	Zábradlí – středové	1:50; 1:5	PD 14-160-2/05.2014
9.2.	Zábradlí – na levé schodišťové zdi a podél obrubníků	1:50; 1:5	PD 14-160-2/05.2014
9.3.	Zábradlí – na pravé schodišťové zdi	1:50; 1:5	PD 14-160-2/05.2014
<b>10.</b>	<b>Odvodnění</b>		
10.1.	Situace odvodnění	<b>1:100</b>	
10.2.	Podélný řez stokou	<b>1:100, 1:50</b>	
<b>11.</b>	<b>Situace provizorního dopravního řešení</b>	<b>1:250</b>	
<b>12.</b>	<b>Soupis prací</b>		
13.	Doklady		PD 14-160-2/05.2014