

Věc: Nabídka N040/13 na provedení bezvýkopové opravy kanalizace v K. Varech

Na základě Vaší poptávky na realizaci bezvýkopové opravy kanalizace v ulici Na Vyhlídce v Karlových Varech Vám naše firma nabízí opravu poruch metodou KSV (krátká sanační vystýlka).

Jedná se o vyvločkování poškozené kanalizace, která v současnosti vykazuje poruchy- trhliny a v jednom případě překážku odtoku.

Na metodu KSV vlastníme platný certifikát, vydaný Institutem pro testování a certifikaci, a.s. ve Zlíně a poskytujeme 60 - ti měsíční záruční dobu.

V úsecích Š2-Š1 a Š2-UV je částečně zborcené potrubí, nutné opravit výkopově.

Cenová nabídka:

Š2 - Š1 DN 400	4m	deformace, zborcení	výkop		
Š2 - UV DN 250	2m	deformace, zborcení	výkop		
Š2- Š3 DN 400	18,3m	chybějící stěp	1x KSV	4.950,- Kč	
Š3- Š4 DN 400	0,5m 3,8m	stěpy stěpy	1x KSV 1x KSV	4.950,- Kč 4.950,- Kč	
Š4- Š5 DN 400	15,0m 16,3m	překážka- roxor chybějící část	1x robot 1x KSV	4.000,- Kč 4.950,- Kč	
Š5- Š6 DN 400	3,2m 12,1m	vybočený spoj podélná trhlina	1x KSV 1x KSV	4.950,- Kč 4.950,- Kč	
Š6- Š7 DN 400	0,5m 1,8m	chybějící část příčná trhlina	1x KSV 1x KSV	4.950,- Kč 4.950,- Kč	
Čištění kanalizace	1 hod		1.800,- Kč/ hod	1.800,- Kč	
Přesun sanační a frézovací techniky			paušál	500,- Kč	

Cena bez DPH

45.900,- Kč

Na tyto stavební práce se vztahuje povinnost přenesení sazby DPH.

V ceně je zahrnuto:

Inspekce kanalizace po sanaci
Přesun techniky
Zařízení staveniště
60- ti měsíční záruka

Termín realizace:

dle tel. domluvy

Obchodní podmínky:

nabídnutou cenu garantujeme po celou dobu výstavby

Dodací podmínky:

předpokládaná doba provedení je 2 dny

Platební podmínky:

fakturace dle skutečnosti

Kontaktní osoba:


Gvoždík Tomáš 602/ 41 50 90

GVOŽDÍK S.R.O.

Zlatá 12, 360 05 Karlovy Vary

mobil: +420 602 415 090
tel./fax: +420 353 566 546
web: www.gvozdik.cz
e-mail: info@gvozdik.cz

dič: CZ28001869
číslo účtu: 43-1084460227/0100



GVOŽDÍK S.R.O.
inspekce a sanace kanalizací



pro: p. Sakařovou
Magistrát města Karlovy Vary

V K. Varech 16.5.2013

Věc: Vyhodnocení průzkumu kanalizace v lokalitě "Na Vyhlídce"

Ve dne 15.5. 2013 provedla naše firma průzkum dešťové kanalizace v území nad hotelem Thermal, směrem k ulici Na Vyhlídce.

Kromě prvního kontrolovaného úseku je potrubí v relativně dobrém stavebně- technickém stavu a vykazuje pouze místní poškození, které se dají opravit lokálně, bezvýkopově. Očíslování šachet provedli naši pracovníci a zaznamenali je do přiloženého plánu.

Š1 - Š2	rozpadlé potrubí na úrovni přechodu chodník/ vozovka, nutný výkop	
Š2 - Š3	18,3m chybějící část stěny	1x vložka
Š3 - Š4	0,5m a 3,8m střepy	2x vložka
Š4 - Š5	15,0m zaražený roxor	1x robot
	16,3m chyb. část	1x vložka
Š5 - Š6	3,2m horizontální přesazení	1x vložka
	12,1m podélná trhlina	1x vložka
Š6 - Š7	0,5m chyb. část ve spoji	1x vložka
	1,8m příčná trhlina	1x vložka
Š7 - Š8	celý úsek má lehce vymleté spoje v kameninovém žlabu	

Poznámka: některé úseky byly nahrány opakovaně vzhledem k nutnosti odstranění překážek odtoku.

Gvoždík Tomáš.



GVOŽDÍK S.R.O.
Zlatá 12, 360 05 Karlovy Vary

mobil: +420 602 415 090
tel./fax: +420 353 566 546
web: www.gvozdik.cz
e-mail: info@gvozdik.cz

dič: CZ28001869
číslo účtu: 43-1084460227/0100



GVOŽDÍK S.R.O.
inspekce a sanace kanalizací

