

Veřejná zakázka - dílo: **Zajištění energetických úspor ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25**

Seznam vad a nedodělků ke dni předání díla zhotovitelem objednateli, které nebrání užívání díla

A. STŘECHA UČEBNOVÉHO PAVILONU

Pol.	MÍSTO vady nebo nedodětku	POPIS vady nebo nedodětku	Záznam o ODSTRANĚNÍ, POZNÁMKY
1	střecha učeb. pav.	vstupní dveře - odstranit pásku, očistit, opravit klempířské oplechování, opravit tmelení, osadit práh	provedeno
2	střecha učeb. pav.	nástavba – opravit omítku na hranách (zatékání)	provedeno
3	střecha učeb. pav.	stožár sirény – opravit povrch (znečištěn)	provedeno
4	střecha učeb. pav.	hromosvod – doplnit podpěry, vyrovnat drát	provedeno
5	střecha učeb. pav.	hromosvod – není proveden podle PD, doložit souhlas projektanta ke změně, vůči objednateli finančně vyrovnat, doložit nový výkres hromosvodu	provedeno
6	střecha učeb. pav.	nástavba severního schodiště (strojovna výtahu) – znečištěné dveře, zvětšit otvory v podokapním žlabu	provedeno
7	střecha učeb. pav.	opravit tmelení parapetních plechů	provedeno
8	střecha učeb. pav.	opravit odpadlou omítku u okna	provedeno
9	střecha učeb. pav.	dokončit úklid střechy	provedeno
10	střecha učeb. pav.	nástavba – zvětšit otvory v podokapním žlabu	provedeno
11	střecha učeb. pav.	nástavby – opravit nátěr svarů na žebřících	provedeno
12	střecha učeb. pav.	stahovací pásy na komíncích – ocelové pozinkované nahradit nerezovými	provedeno
13	střecha učeb. pav.	strojovna VZT – dokončit očistu oken	provedeno
14	střecha učeb. pav.	dokončit úklid oken střešní nástavby (nečistoty v rámech, pod okny – kinosál)	provedeno

B. STŘECHA MEZI PAVILONY (SVĚTLÍKY)

1	střecha mezi pavilony	dokončit úklid	provedeno
2	střecha mezi pavilony	opravit tmelení) je viditelná výztužná síťka	provedeno
3	střecha mezi pav.	opravit otvor ve fasádě (u sborovny)	provedeno

Pol.	MÍSTO vady nebo nedodělku	POPIS vady nebo nedodělku	Záznam o ODSTRANĚNÍ, POZNÁMKY
4	střecha mezi pavilony	hromosvod – neodpovídá PD	provedeno
5	střecha mezi pavilony	očistit žebříky od omítky	provedeno

C. STŘECHA TĚLOCVIČEN

1	střecha tělocvičen	vykloněné žlaby, spádování žlabů (prověšené)	provedeno
2	střecha tělocvičen	severní tělocvična – nedotažená omítka pod oplechování atiky	provedeno
3	střecha tělocvičen	tělocvična jih – opravit omítku u oplechování	provedeno

D. STŘECHA MEZI TĚLOCVIČNAMI

1	střecha mezi tělocvičnami	vyspravit omítku mezi okny – severní stěna	provedeno
2	střecha mezi tělocvičnami	dokončit očistu	provedeno

E. TĚLOCVIČNY - INTERIÉRY

1	tělocvičny – interiéry	<ul style="list-style-type: none"> - dotmelit parapetní desky, vysát nepořádek z ráků, drobné opravy malby - v ochranném latění před okny vyřezat otvory v místě ovládacích pák oken 	provedeno
2	tělocvična - jih	SKLÁPĚČÍ SESTAVY OKEN <ul style="list-style-type: none"> - 3/2 sestava – tuhé ovládání - 4/1 sestava – očistit plasty ovládacího táhla 	provedeno
3	tělocvična - jih	OKNA NA OCHOZU č.1 – seřídít, dokončit očistu rámu č.2 - dtto č.3 – dtto, urovnat těsnění skla č.4 – dtto, odtržená vnitřní špaleta č.5 – dtto, urovnat těsnění skla, opravit malbu č.6 – dtto, opravit malbu vlevo č.7 – dtto č.8 – dtto, odtržená vnitřní špaleta č.9 – dtto, odtržená vnitřní špaleta č.10 – dtto č.11 – dtto, urovnat těsnění skla č.12 - dtto	provedeno
4	tělocvična - jih	očistit PVC krytinu ochozu	provedeno
5	tělocvična - jih	očistit stěnu pod okny od stavebních hmot	provedeno
6	tělocvična - jih	opravit malbu pod okny	provedeno
7	tělocvična - jih	dokončit úklid (kuličky polystyrenu)	provedeno

Pol.	MÍSTO vady nebo nedodělku	POPIS vady nebo nedodělku	Záznam o ODSTRANĚNÍ, POZNÁMKY
8	tělocvična - sever	SKLÁPĚČÍ SESTAVY OKEN - 1/1, 1/2 sestava – očistit - 2/1, 2/2 sestava – očistit - 3/1, 3/2 sestava – očistit - 4/1 sestava – očistit vnitřní parapetní desku - 4/2 sestava – nasadit táhla	provedeno
9	tělocvična - sever	polykarbonátové stěny – vysát nečistoty z parapetu	provedeno
10	tělocvična - sever	OKNA OCHOZU č.1 – seřídít, očistit č.2 – dtto, opravit malbu vpravo č.3 – seřídít, očistit č.4 – dtto č.5 – dtto č.6 – dtto č.7 – seřídít, opravit těsnění skla č.8 – seřídít. očistit č.9 – dtto č.10 – dtto č.11 – dtto č.12 - dtto	provedeno
11	tělocvična - sever	očistit PVC krytinu na ochozu	provedeno
12	tělocvična - sever	vysát nečistoty na ochozu	provedeno
13	tělocvična - sever	opravit malbu kolem oken ochozu	provedeno
14	těl.-šatny a kabinety	č.266 + 267 – přišroubovat krycí lištu	provedeno
15	těl.-šatny a kabinety	šatna č.3 – opravit venkovní špaletu	provedeno
16	těl.-šatny a kabinety	šatna č.1 – opravit venkovní špaletu	provedeno
17	těl.-šatny a kabinety	osvětlení – vypadávají jističe po protečení dešťové vody stropy	provedeno

F. KUCHYNĚ, JÍDELNA

1	kuchyně - jídelna	č.8 rozvodna – nasadit spodní okno, připojit, umýt, vyčistit rozvodnu	provedeno
2	kuchyně - jídelna	č.9 šatna – chybí táhla (místnost skříněk)	provedeno
3	kuchyně - jídelna	č.11 WC – umýt okno	provedeno
4	kuchyně - jídelna	č.12 chodba k rampě, dveře na rampu: - chybí krytky na pantech (částečně) - odstranit ulamovací lištu u nadsvětlíku - osadit padací lištu - polepit dveře fólií - osadit krytky odvodňovacích otvorů	provedeno

Pol.	MÍSTO vady nebo nedodělku	POPIS vady nebo nedodělku	Záznam o ODSTRANĚNÍ, POZNÁMKY
5	kuchyně - jídelna	dveře k popelnicím: - očistit - nedrží v zavřené poloze (místo střelky je osazen váleček) - doplnit krytky odvodňovacích otvorů	provedeno
6	kuchyně - jídelna	sklad přepravek (od chodby k rampě) - okno 1/2 seřídít - okno 2/2 seřídít	provedeno
7	kuchyně - jídelna	č.13 sklad brambor - zkrátit vruty od sítky („prolezly“ rámem) - seřídít okno	provedeno
8	kuchyně - jídelna	č.14 přípravná zeleniny – nedoléhá síťka na okenní rám	provedeno
9	kuchyně - jídelna	č.15 lednice - nedoléhá síťka na okenní rám - vysát nečistoty z rámu okna	provedeno
10	kuchyně - jídelna	č.16 přípravná masa – okno 1/4 – ulomený vrut levého táhla	provedeno
11	kuchyně - jídelna	Varna - okno 1/1 – nedoléhá síťka k rámu - okno 3/4 – seřídít - okno 5/2 – nedoléhá síťka k rámu	provedeno
12	kuchyně - jídelna	č.18 – denní místnost, okno – nedoléhá síťka k rámu	provedeno
13	kuchyně - jídelna	umývárna černého nádobí, okno – nedoléhá síťka k rámu	provedeno
14	kuchyně - jídelna	umývárna bílého nádobí (myčka), okno – nedoléhá síťka k rámu	provedeno
15	kuchyně - jídelna	jídelna, okna - 1/2 seřídít - 1/1 seřídít - na okno č.1 navrátit žaluzie, opravit - na okno č.2 navrátit žaluzie, opravit - na okno č.3 navrátit žaluzie, opravit - 3/3 – očistit vršek křídla - 4/1 – seřídít - 4/3 – očistit vršek křídla, opravit žaluzie	provedeno
16	kuchyně - jídelna	WC – z prostoru před jídelnou, muži - okno č.1 – očistit, doštukovat + malba - okno č.2 . očistit - u obou oken osadit pákový ovladač – je předepsán v PD	provedeno
17	kuchyně - jídelna	WC – z prostoru před jídelnou, ženy - okno č.1 .- očistit - okno č.2 – očistit - u obou oken osadit pákový ovladač – je předepsán v PD	provedeno

Pol.	MÍSTO vady nebo nedodělku	POPIS vady nebo nedodělku	Záznam o ODSTRANĚNÍ, POZNÁMKY
------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------

G. SCHODIŠTĚ U JÍDELNY

1	schodiště u jídelny	<ul style="list-style-type: none"> - okno 1/3 (ze 6-ti oken) – seřídit - umýt jedno okno – jih - okno nade dv.– díry ve špaletě (sever) 	provedeno
---	---------------------	--	-----------

H. ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ JIH

1	únik. schodiště - jih	dveře v 1.NP (ke smrkům): <ul style="list-style-type: none"> - zednický začistit sokl - doplnit doraz (na venkovní dlažbu) 	provedeno
2	únik. schodiště - jih	mezipodesta č.1: <ul style="list-style-type: none"> - očistit (umýt okna) - očistit vnitřní parapetní desky a provést drobné zednické opravy 	provedeno
3	únik. schodiště - jih	mezipodesta č.2: <ul style="list-style-type: none"> - očistit okna - okno 1/1 – chybí táhla - okno 1/3 – prasklý rám křídla 	provedeno
4	únik. schodiště - jih	mezipodesta č.3: <ul style="list-style-type: none"> - dokončit malbu (u soklu) - okno 1/6 seřídit - dokončit očistu 	provedeno
5	únik. schodiště - jih	strojovna výtahu, „předsíň“: <ul style="list-style-type: none"> - okno 1/2 doplnit kličku - očistit křídlo okna i rám - vymalovat vnitřní špaletu 	provedeno
6	únik. schodiště - jih	strojovna výtahu, vlastní strojovna <ul style="list-style-type: none"> - okno 1/2 doplnit kličku - očistit křídla i rám - vymalovat vnitřní špaletu 	provedeno

I. TECHNICKÉ PODLAŽÍ POD UČEBNOVÝM PAVILONEM

1	TP pod učeb. pav.	vstupní „předsíň“: <ul style="list-style-type: none"> - zednický dokončit - dočistit podlahu (oškrábat lepidlo) 	provedeno
2	TP pod učeb. pav.	vlastní prostor: <ul style="list-style-type: none"> - upevnit táhla k oknům - vymalovat okenní špalety - okna - místně neomítnutá fixační pěna ve spárách - dokončit úklid podlahy - chybí část izolace stropu (jih), cca 6m² - izolovat „drážku“ - předsíňka pod schodištěm – chybí izolace 	provedeno

Pol.	MÍSTO vady nebo nedodělku	POPIS vady nebo nedodělku	Záznam o ODSTRANĚNÍ, POZNÁMKY
------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------

J. TECHNICKÉ PODLAŽÍ POD KUCHYŇÍ A JÍDELNOU

1	TP pod kuch. a jíd.	společenská místnost: - dokončit tmelení na vnitřní parapet. desce (silikon) - doplnit barevné značení hrany podhledu nad schodištěm	provedeno
2	TP pod kuch. a jíd.	místnost před společenskou místností: - venkovní nadpraží okna jen polystyrenu - doplnit přířezy tepelné izolace ke světlům	provedeno
3	TP pod kuch. a jíd.	vstup do hlavního prostoru („u hrníčků“): - doplnit přířez tepelné izolace ke stěně za dveřmi	provedeno
4	TP pod kuch. a jíd.	dílna: - odpadaná tepelná izolace ze stropu - doplnit přířezy tepelné izolace ke světlům - očistit kryty svítidel od stavebních hmot - venkovní nadpraží oken nedokončeno - chybí tepelná izolace na stropě u potrubí VZT - chybí izolace stropu sociálního zařízení	provedeno
8	TP pod kuch. a jíd.	strojovna VZT: - odstranit podpěry tepelné izolace - odstranit stavební lepidlo z podlahy - dokončit úklid	provedeno
9	TP pod kuch. a jíd.	strojovna ÚT: - odstranit podpěry tepelné izolace - odstranit stavební lepidlo z podlahy a ze stěn - dokončit úklid	provedeno
10	TP pod kuch. a jíd.	hlavní prostor: - očistit okna - opravit zavírací mechanismy oken - oškrábat lepidlo z podlahy	provedeno

K. VENKOVNÍ PROSTORY

1	venkovní prostory	anglické dvorky – dokončit stavební úpravy	provedeno
2	venkovní prostory	parapetní plechy na oknech – očistit	provedeno
3	venkovní prostory	úklid venkovních ploch – dokončit (včetně jejich očisty od stavebních hmot)	provedeno
4	venkovní prostory	odstranit zařízení staveniště	provedeno

Pol.	MÍSTO vady nebo nedodělku	POPIS vady nebo nedodělku	Záznam o ODSTRANĚNÍ, POZNÁMKY
5	venkovní prostory	opravit mozaikovou omítku u rampy kuchyně	provedeno
6	venkovní prostory	dokončit stavební úpravy rampy kuchyně včetně nového ocelového schodiště	provedeno
7	venkovní prostory	očistit větrací komínky u dveří schodiště	provedeno
8	venkovní prostory	odtrhat krycí pásky z oken	provedeno
9	venkovní prostory	šachta před jídelnou – nasadit poklop, odstranit lepidlo z trávníku	provedeno
10	venkovní prostory	„díra“ na levé straně fasády tělocvičny (u atiky) - opravit	provedeno
11	venkovní prostory	dokončit detail atiky u hlavního vchodu	provedeno
12	venkovní prostory	očistit dlažbu před hlavním vchodem	provedeno
13	venkovní prostory	některá okna nejsou osazena zakončovacími profily s okapničkou, dtto odskoky na fasádě	provedeno
14	venkovní prostory	„vrátnice“ – dotmelit dlažbu k ráům oken	provedeno
15	venkovní prostory	odštíplé sklo u hlavního vchodu	provedeno
16	venkovní prostory	vstup před šatnami (INTERIÉR): - dokončit začištění u prosklené stěny - opravit malbu (modrou) po protečení dešťové vody střechou	provedeno
17	venkovní prostory	okna obecně – dočistit, odstranit krycí pásky	provedeno
18	venkovní prostory	mozaiková omítky – místně skvrnitá	provedeno
19	venkovní prostory	vchod do atria: - opravit hrany - osadit mříž	provedeno
20	venkovní prostory	atrium: - opravit mozaikovou omítku - osadit světla - natřít mříž před atriem (u okna)	provedeno

L. OKNA VE 4. NP

(obecná vada oken ve všech podlažích – prohnuté rámy velkých křídel, nedoléhající těsnění mezi rámem křídla a rámem okna v zavřené poloze)

1	okna ve 4.NP	místnost č. 409 WC : - umýt okno	provedeno
2	okna ve 4.NP	místnost č.411 WC dívky: - umýt okna	provedeno
3	okna ve 4.NP	místnost č. 415 WC hoši: - umýt okna - dokončit malbu	provedeno
4	okna ve 4.NP	místnost č.420: - umýt okna - opravit těsnění křídla ve 4.poli	provedeno

Pol.	MÍSTO vady nebo nedodělku	POPIS vady nebo nedodělku	Záznam o ODSTRANĚNÍ, POZNÁMKY
5	okna ve 4.NP	místnost č.421: <ul style="list-style-type: none"> - 2/1 vylamuje se o špaletu - 2/2 seřídít - začistit venkovní špaletu - drhne žaluzie - zastrčit kabel u žaluzie - u levého okna odstranit zalamovací lištu - venkovní parapetní plech od barvy 	provedeno
6	okna ve 4.NP	místnost č.422: <ul style="list-style-type: none"> - umýt okna - začistit venkovní špaletu - 1/2 seřídít - hlučná žaluzie 	provedeno
7	okna ve 4.NP	místnost č.418: <ul style="list-style-type: none"> - venkovní parapetní plechy od barvy - 1/1 chybí omezovač - 1/3 seřídít, umýt rám 	provedeno
8	okna ve 4.NP	místnost č.417: <ul style="list-style-type: none"> - 1/1 seřídít - umýt okna 	provedeno
9	okna ve 4.NP	místnost č.444: <ul style="list-style-type: none"> - 1/3 seřídít - 1/1 chybí omezovač - 2/1 chybí omezovač - 3/1 chybí omezovač - žaluzie č.2 – neodstraněný polystyrén 	provedeno
10	okna ve 4.NP	místnost č.445: <ul style="list-style-type: none"> - 1/2 seřídít - 1/1 chybí omezovač 	provedeno
11	okna ve 4.NP	místnost č.429: <ul style="list-style-type: none"> - 1/4 chybí omezovač - 1/1 chybí omezovač, žaluzie nelze vysunovat 	provedeno
12	okna ve 4.NP	místnost č.427: <ul style="list-style-type: none"> - 1/1 chybí omezovač - 1/4 chybí omezovač, opravit venkovní špaletu 	provedeno
13	okna ve 4.NP	místnost č.428: <ul style="list-style-type: none"> - 3/1 omezovač - 4/1 omezovač - 3/2 seřídít 	provedeno
14	okna ve 4.NP	místnost č. 448: <ul style="list-style-type: none"> - 1/4 omezovač, seřídít, u žaluzie zastrčit kabel - 2/1 prohnutý rám křídla - 2/2 seřídít, 2/4 seřídít - 3/4 seřídít 	provedeno

Pol.	MÍSTO vady nebo nedodělku	POPIS vady nebo nedodělku	Záznam o ODSTRANĚNÍ, POZNÁMKY
15	okna ve 4.NP	přípravna Vv: - 1/4 seřídít - prohnuté rámy křídel	provedeno
16	okna ve 4.NP	okno u místnosti č.435: - 1/2 seřídít	provedeno
17	okna ve 4.NP	místnost č.435: - 1/1 špatně nasazená klička	provedeno
18	okna ve 4.NP	místnost č.425: - 1/1 omezovač - 1/3 poškozené těsnění - okno 1 špaleta - okno 2 špaleta, vyčistit rám, omýt vršek	provedeno
19	okna ve 4.NP	učebna chemie: - 2/2 poškozené těsnění, seřídít okno - 1/1 omezovač	provedeno
20	okna ve 4.NP	pódium: - 1/1 seřídít	provedeno
21	okna ve 4.NP	chodba, okno u místnosti č.420: - okno seřídít, umýt	provedeno
22	okna ve 4.NP	chodba, okno u dveří č.446 - seřídít	provedeno
23	okna ve 4.NP	nouzové schodiště, okno mezi č.446 a č. 447: - zdeformované těsnění - očistit - odstranit zbytek krycí pásky	provedeno
24	okna ve 4.NP	okno na chodbě u výtahu: - očistit zvenčí	provedeno
25	okna ve 4.NP	okno na schodišti k výtahu: - 1/1 očistit	provedeno

M. OKNA VE 3.NP

1	okna ve 3.NP	místnost č.344: - 1/2 seřídít	provedeno
2	okna ve 3.NP	místnost č.349: - 1/2 seřídít, umýt vršek rámu	provedeno
3	okna ve 3.NP	místnost č.318: - 1/3 seřídít, očistit	provedeno
4	okna ve 3.NP	místnost č.326: - 1/2 seřídít - očistit vršky oken	provedeno
5	okna ve 3.NP	místnost 343: - 1/2 seřídít - 2/2 seřídít, dorazit zasklívací lištu - opravit venkovní špaletu - dokončit zednický + malbu u lišty k žaluziím	provedeno

Pol.	MÍSTO vady nebo nedodělku	POPIS vady nebo nedodělku	Záznam o ODSTRANĚNÍ, POZNÁMKY
6	okna ve 3.NP	u místnosti č.345, chodba jih: - 1/2 seřídít - umýt vršky oken	provedeno
7	okna ve 3.NP	místnost č.348: - 1/2 chybí táhlo, nelze otevírat - 1/3 chybí táhlo - 2/3 seřídít, chybí táhlo	provedeno
8	okna ve 3.NP	místnost č.328: - odstranit zalamovací lišty	provedeno
9	okna ve 3.NP	místnost č.319: - 2/4 seřídít - opravit špalety 1,2,3 - 3/4 očistit od barvy a od lepidla	provedeno
10	okna ve 3.NP	místnost č.317: - 1/3 prasklé sklo - 1/4 utržená klika - opravit venkovní špaletu - všechna okna umýt	provedeno
11	okna ve 3.NP	místnost č.315 WC chlapani: - umýt okna -	provedeno
12	okna ve 3.NP	WC dívky (bez čísla): - umýt okna - koupelny u dívek ve všech patrech – umýt okna	provedeno
13	okna ve 3.NP	chodba, okno u č.309: seřídít	provedeno
14	okna ve 3.NP	WC hoši: - 1/2 seřídít	provedeno
15	okna ve 3.NP	místnost č.323: - 1/2 upravit venkovní těsnění - umýt okna	provedeno
16	okna ve 3.NP	místnost č.322: - domalovat vnitřní špaletu - 1/3 seřídít, poškozené venkovní těsnění, vysát nečistoty z rámu - 3/2 seřídít - umýt vršky oken	provedeno
17	okna ve 3.NP	místnost č.320: - 1/3 opravit těsnění, umýt - 2/3 seřídít	provedeno
18	okna ve 3.NP	okno u výtahu: - 1/1 opravit těsnění - odstranit ulamovací lištu	provedeno
19	okna ve 3.NP	okno na schodišti u výtahu: - 1/1 vysát nečistoty z rámu - 1/2 dtto - 1/3 umýt	provedeno

Pol.	MÍSTO vady nebo nedodělku	POPIS vady nebo nedodělku	Záznam o ODSTRANĚNÍ, POZNÁMKY
20	okna ve 3.NP	e-jazykovka: - 1/1 seřídít - 3/1 seřídít	provedeno
21	okna ve 3.NP	místnost č.309 WC: - umýt, vysát nečistoty z rámu	provedeno
22	okna ve 3.NP	chodba, okno u WC - umýt, vysát nečistoty z rámu	provedeno
23	okna ve 3.NP	místnost č.324 – umýt vršky oken	provedeno
24	okna ve 3.NP	školní družina: - umýt okna - vysát nečistoty z rámu - odstranit nálepku ze skla	provedeno
25	okna ve 3.NP	chodba, okno u č.347 – dokončit mytí	provedeno
26	okna ve 3.NP	místnost č.350: - 1/2 seřídít zavírací mechanismus	provedeno
27	okna ve 3.NP	chodba, velké okno u č.340: - umýt vršky	provedeno
28	okna ve 3.NP	místnost č.336 WC dívky: - 1/2 okno u kabiněk seřídít	provedeno
29	okna ve 3.NP	WC hoši (bez čísla): - seřídít 1/2 u umyvadel	provedeno
30	okna ve 3.NP	místnost č.340 WC – umýt okno a seřídít	provedeno
31	okna ve 3.NP	chodba – dokončit malbu u kabelové lišty vedoucí k žaluziím	provedeno

N. OKNA VE 2.NP (u všech oken vysát spáry)

1	okna ve 2.NP	místnost č.218: - 2/2 seřídít - 2/4 seřídít - opravit venkovní špalety	provedeno
2	okna ve 2.NP	místnost č.221: - 1/2 zazděný pant, nelze otevřít - 2/2 seřídít - 3/3 poškozené těsnění	provedeno
3	okna ve 2.NP	místnost č.222: - 1/2 seřídít (klička jde ztuhla) - vnitřní parapet – přiznaná PUR pěna	provedeno
4	okna ve 2.NP	místnost 223: - 1/3 seřídít	provedeno
5	okna ve 2.NP	místnost 233: - chybí krytky u oken (3x) - nabílit kazetový strop - 1/2 seřídít ovládací kličku - upevnit držák parapetu	provedeno

Pol.	MÍSTO vady nebo nedodělku	POPIS vady nebo nedodělku	Záznam o ODSTRANĚNÍ, POZNÁMKY
6	okna ve 2.NP	počítačová učebna: <ul style="list-style-type: none"> - 1/1 seřídít - 1/2 seřídít - 1/3 seřídít - 2/2 seřídít - 2/1 seřídít - vnitřní špaleta – domalovat - 3/2 seřídít - opravit venkovní špalety - chybí záslepky 	provedeno
7	okna ve 2.NP	místnost č.246 WC: <ul style="list-style-type: none"> - umýt okno 	provedeno
8	okna ve 2.NP	místnost č.201: <ul style="list-style-type: none"> - 1/3 poškozené těsnění, seřídít - 2/4 seřídít 	provedeno
9	okna ve 2.NP	místnost č.231: <ul style="list-style-type: none"> - 1/1 seřídít - 1/4 seřídít 	provedeno
10	okna ve 2.NP	místnost č.216: <ul style="list-style-type: none"> - 1/2 seřídít - odstranit ulamovací lištu - upevnit žaluzie 	provedeno
11	okna ve 2.NP	místnost č.215: <ul style="list-style-type: none"> - 1/3 seřídít - 2/3 seřídít - 3/1 seřídít - 2/2 chybí klika - opravit špalety - opravit kazetový strop - chybí záslepky 	provedeno
12	okna ve 2.NP	místnost č.248 třídička (malá třída) <ul style="list-style-type: none"> - 1/1 seřídít - 1/2 seřídít místnost č.248 třída <ul style="list-style-type: none"> - 3/2 seřídít (upravit kliku do zavírací polohy) - opravit venkovní špaletu - zazdít díru po kabelech 	provedeno
13	okna ve 2.NP	místnost č.235 (zadní stěna) <ul style="list-style-type: none"> - 1/2 seřídít - 1/3 seřídít - doplnit vázací pásku ke kabelu místnost č. 235 třídička: <ul style="list-style-type: none"> - 1/1 seřídít - 1/2 seřídít - odstranit ulamovací lišty 	provedeno

Pol.	MÍSTO vady nebo nedodělku	POPIS vady nebo nedodělku	Záznam o ODSTRANĚNÍ, POZNÁMKY
14	okna ve 2.NP	místnost č.236: - 1/2 seřídít - 1/4 poškozeno venkovní těsnění	provedeno
15	okna ve 2.NP	místnost č.237: - odstranit ulamovací lištu - opravit špaletu třídíčka – odstranit ulamovací lištu	provedeno
16	okna ve 2.NP	chodba, okno u WC: chybí klika	provedeno
17	okna ve 2.NP	místnost č.251: - okno 1/3 opravit těsnění třídíčka: - 1/3 silně nedoléhající rám	provedeno
18	okna ve 2.NP	místnost č.212 WC hoši: - zazdít otvory u el. lišty - opravit venkovní špaletu - pisoáry – očistit lepidlo ze stěny	provedeno
19	okna ve 2.NP	místnost č.240 WC chlapi: - opravit malbu (nánosy od rozbrušovačky u umyvadla, lepidlo na stěně u pisoárů)	provedeno
20	okna ve 2.NP	chodba, okno u výtahu: dokončit mytí u 1/1	provedeno
21	okna ve 2.NP	místnost č.253 okno u schodiště – ztížené dovírání kliky	provedeno
22	okna ve 2.NP	místnost č.206 WC, okno na chodbě. - očistit, odstranit krycí pásku - očistit lepidlo ze stěny a stropu	provedeno
23	okna ve 2.NP	místnost č.208 WC dívky prostor u umyvadel: - odstranit omotávku stoupačky - seřídít okno (páčí se při zavírání) prostot u kabin: - odstranit lepidlo ze stropu	provedeno

O. OKNA A DALŠÍ PRVKY V 1.NP

1	okna a prvky v 1.NP	hlavní vchod: - seřídít vstupní dveře - venkovní parapety – dotmelit - odstranit vyrovnávací podložky - očistit rámy - přišroubovat práh (2. dveře zleva) - seřídít 3. dveře zleva (přesazená křídla) - zednický dočistit + malovat	provedeno
2	okna a prvky v 1.NP	místnost školnice (vrátnice): - doplnit gumové těsnění k rámu - očistit okna od lepidla	provedeno

Pol.	MÍSTO vady nebo nedodělku	POPIS vady nebo nedodělku	Záznam o ODSTRANĚNÍ, POZNÁMKY
3	okna a prvky v 1.NP	vchod pro invalidy: - začistit práh - odstranit horní pásku	provedeno
4	okna a prvky v 1.NP	okno u výtahu – opravit venkovní špaletu	provedeno
5	okna a prvky v 1.NP	atrium: - prasklé sklo u dveří - zakrýt otvory ve dveřích po chybně namontovaném zavírači - v době prohlídky vykazovaly stavební konstrukce atria velké množství vad a nedodělků – nezapisovány, prohlídka bude provedena později	provedeno
6	okna a prvky v 1.NP	chodba jih – seřídít okno	provedeno
7	okna a prvky v 1.NP	místnost č.129: - okno 1/2 seřídít - očistit parapet - umýt okna	provedeno
8	okna a prvky v 1.NP	místnost č.134: - okno 1/2 seřídít (tuhá klika) - okno 1/2 opravit těsnění skla - okno 1/2 opravit venkovní špaletu vlevo - okno 1/3 opravit těsnění skla - okno 3/1 chybí táhlo	provedeno
9	okna a prvky v 1.NP	místnost č.131: - okno 1/2 seřídít - okno 1/4 seřídít (ztížené zavírání kliky)	provedeno
10	okna a prvky v 1.NP	WC dívky – seřídít okno	provedeno
11	okna a prvky v 1.NP	Místnost č.125 třídička: - opravit venkovní špaletu třída: - okno 1/1 umýt - okno 2/2 umýt, ztížené zavírání kliky - okno 3/2 seřídít	provedeno
12	okna a prvky v 1.NP	místnost č.110: - okno 1/3 seřídít - okno 3/3 seřídít - okno 2/1 doplnit úchyt táhla, opravit těsnění - okno 3/2 opravit těsnění	provedeno
13	okna a prvky v 1.NP	místnost č.101: - okno 3/3 poškozené těsnění - vysát nečistoty z rámu oken	provedeno
14	okna a prvky v 1.NP	školní družina: - okno 1/1 seřídít - okno 2/1 seřídít, okno 4/1 seřídít	provedeno

Pol.	MÍSTO vady nebo nedodělku	POPIS vady nebo nedodělku	Záznam o ODSTRANĚNÍ, POZNÁMKY
15	okna a prvky v 1.NP	místnost č.145: - umýt všechna okna - 1/1 nelze zavřít, chybí 1 táhlo	provedeno
16	okna a prvky v 1.NP	místnost č.106 – umýt vršky oken	provedeno
17	okna a prvky v 1.NP	místnost č.127: - okno 1/1 seřídít	provedeno
18	okna a prvky v 1.NP	místnost č.132 třídička: - okno 1/2 nelze otevřít - okno 1/4 seřídít, očistit od fasádní barvy	provedeno
19	okna a prvky v 1.NP	místnost č.132, okna: - 1/1 seřídít - 1/4 seřídít - 1/3 upevnit kabel žaluzie - 2/2 nelze otevřít - 4/3 seřídít	provedeno
20	okna a prvky v 1.NP	strojovna VZT – voda ve svítidlech	provedeno
21	okna a prvky v 1.NP	nově osazená svítidla před hlavním vchodem – opravit nefunkční kusy	provedeno

Zpracoval:

za správce objektu:

Josef Rajzl

za stavebníka:

Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic

Přílohy:

schéma značení oken

Skončeno a podepsáno: 4. května 2012

Za stavebníka (objednatel):

Ing. František Kocourek

Kocourek

Za zhotovitele:

Ing. Martin Blažek

v.z. Blažek

Za správce objektu:

Josef Rajzl

Rajzl


BYLY ODSTRANĚNY VŠE VADY ZE ZNALECKÉHO POKYDOKU SPOLEČNOSTI DEK PROJEKT ING. ODEHNAL C.

PŘÍLOHA

seznamu vad a nedodělků nebránících užívání díla „Zajištění energetických úspor ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25“

SCHÉMA ZNAČENÍ OKEN

Pozice okna na stěně při pohledu z místnosti:



Značení křídel v sestavě okna

