



# ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

**DÍLA:** Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská-stavební úpravy fasády II. etapa - pavilón II. stupně

## I. Identifikační údaje

1. Přejímka zahájena dne:	7.9.2011	Soupis vad a nedodělků sepsán při přejímacím řízení dne:	29.8.2009
2. Termín odstranění vytčených vad a nedodělků:	8.9.2011	Vady a nedodělky uvedené pod body:	1. až 58.
<p>1. vyklidit staveniště od zbytků staveništní sutě a stavebního materiálu 3NP m.č. 100</p> <p>2. řádně vymalovat stěny okolo oken</p> <p>3. opravit praskliny ve styku rám okna-stěna m.č. 101</p> <p>4. řádně vymalovat stěny okolo oken</p> <p>5. odstranit montážní pěnu ze sloupu a žulového parapetu m.č. 98</p> <p>6. řádně vymalovat stěny okolo oken m.č. 96</p> <p>7. řádně vymalovat stěny okolo oken</p> <p>8. seřídít křídla oken-drhnu</p> <p>9. doplnit krytky pantů oken m.č. 102</p> <p>10. řádně vymalovat stěny okolo oken m.č. 95</p> <p>11. opravit malbu sloupu po zednicích m.č. 103</p> <p>12. řádně vymalovat stěny okolo oken a pod parapetem</p> <p>13. očistit roletu od barvy (roletu u tabule)</p> <p>14. osadit roletu m.č. 92</p> <p>15. řádně vymalovat stěny okolo oken</p> <p>16. doplnit krytky pantů oken m.č. 90</p> <p>17. řádně vymalovat stěny okolo oken</p> <p>18. opravit praskliny ve styku rám okna-stěna</p> <p>19. doplnit krytky pantů oken m.č. 104</p> <p>20. osadit rolety m.č. 105</p> <p>21. opravit malbu stropu u držáků rolety</p> <p>22. doplnit silikon do spáry rám okna - parapet chodba 3NP</p> <p>23. řádně vymalovat stěny okolo oken</p> <p>2NP</p> <p>m.č. 82</p> <p>24. řádně vymalovat stěny okolo oken</p> <p>25. doplnit silikon do spáry rám okna - parapet m.č. 80</p> <p>26. opravit malbu stropu po „opravách“-odpadlá malba m.č. 83</p> <p>27. opravit malbu meziokenního pilíře m.č. 84</p> <p>28. řádně vymalovat stěny okolo oken</p> <p>29. odstranit montážní pěnu ze stěny m.č. 77</p> <p>30. opravit malbu stropu m.č. 74</p> <p>31. řádně vymalovat stěny okolo oken m.č. 87</p> <p>32. opravit praskliny ve styku rám okna-stěna chodba 2NP</p> <p>33. srovnat parapet oken u schodiště</p> <p>34. očistit od lepidla středovou lištu oken u schodiště</p>			

- INP  
 m.č. 66  
 35. opravit praskliny ve styku rám okna-stěna  
 m.č. 64  
 35. opravit malbu stropu  
 m.č. 63  
 36. opravit praskliny ve styku rám okna-stěna  
 37. řádně vymalovat stěny okolo oken  
 m.č. 67  
 38. opravit praskliny ve styku rám okna-stěna  
 m.č. 59  
 39. opravit praskliny ve styku rám okna-stěna  
 m.č. 68  
 40. opravit praskliny ve styku rám okna-stěna  
 41. opravit držák rolety  
 m.č. 69  
 42. umýt okna zvenčí  
 m.č. 70  
 43. opravit praskliny ve styku rám okna-stěna  
 44. umýt okna zvenčí  
 chodba INP  
 45. vyklidit od stavebního materiálu před učebnami  
 46. vyčistit a umýt celou chodbu před učebnami  
 47. vyklidit od stavebního materiálu před vchodem na dvůr  
 48. vyčistit a umýt celou chodbu před vchodem na dvůr

#### VŠEOBECNĚ

49. seřídít rolety ve všech učebnách  
 50. seřídít všechny okna na mikroventilaci

#### VENKY

##### Fasáda

51. všechny rámy oken a skla očistit a omýt od barvy a malty  
 52. doplnit krycí lišty ve styku „plechová“ fasáda nová okna  
 53. opravit napojení nové okno-starý parapet (ve štítu) – zatéká  
 54. doplnit chybějící parapety  
 55. dokončit omítky meziokenních sloupků

#### TÚ

56. upravit travnaté plochy po přejezdech vozidel – vyjeté koleje  
 57. vybrat z trávníků staveništní suť, zbytky skla, malty apod.




#### Komunikace

58. opravit příjezd na zadní parkoviště poničené těžkou dopravou - propadlá

## II. místní šetření

3. Vady a nedodělky sepsané při přijímacím řízení pod body:	1. a 58.	Byly:	ODSTRANĚNY
4. Přejímka ukončena dne:	7.9.2011	Záruční doba činí:	60 měsíců
		Končí dnem:	29.8.2016

## III. Závěrečná ujednání

5. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o odstranění vad a nedodělků		
Za objednatele:	Zdeněk Uhlík, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary		
Za zhotovitele:	Libor Malena, KALIBRA NOVA s.r.o., Hroznětínská 183, 362 32 Otovice		
Za provozovatele:	Mgr. Miroslav Peer, ZŠ Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary		
6. Zápis obdržel:	Uhlík Zdeněk-MM ORI, Libor Malena, KALIBRA NOVA s.r.o., Mgr.Peer-ZŠ Krušnohorská		